

FACTURE N° 4070153

N/REF : 5/07/2024 14H45 C:264067 I:32840

MADAME ROUSSELLE PEGGY

V/Email reçu le Vendredi 05/07/2024 à 14H45

**15 CHEMIN GUILBAUD
38000 GRENOBLE**

IMMEUBLE : LE SAINT FLORENT
15 CHEMIN GUILBAUD / 17 RUE
ALBERT RECOURA
38100 GRENOBLE

Fontaine, le 23 Juillet 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 15 GUILBAUD -6EME ETG - MME ROUSSELLE 06 74 42 55 86
M.MOUREY 06 60 33 26 04

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE ? CA COULE CHEZ LE VOISIN DU DESSOUS
M.MOUREY

Donneur d'ordre : _ OCCUPANT LOGEMENT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 08/07/2024 A 13H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.MOUREY AU 5EME ETAGE
TRACES D'INFILTRATIONS AU PLAFOND DE LA CHAMBRE
L'EAU COULE PAR INTERMITTENCE AU NIVEAU D'UNE FISSURE
CONTROLE DU LOGEMENT DE MME ROUSSELLE AU 6EME ETAGE
CONTROLE VISUEL DU LOGEMENT
PRESENCE D'UNE LEGERE FUITE SUR UNE CANNE RADIATEUR DANS LA CUISINE
NE CORRESPOND PAS A L'INFILTRATION DU 5EME ETAGE
FUITE IMPORTANTE SUR LES JOINTS SILICONE DU BAC A DOUCHE - PREVOIR
LA REFECTION DES JOINTS SILICONE
MISE EN EPREUVE DES RESEAUX EAU FROIDE/EAU CHAUDE DEPUIS LE COMPTEUR -
AUCUNE BAISSSE DE PRESSION
POSE DE COLORANT ROUGE DANS LES 2 SALLES DE BAINS, 2 WC ET CUISINE
MME ROUSSELLE N'UTILISE PLUS LA DOUCHE JUSQU'A REFECTION DES JOINTS
SILICONE DE LA DOUCHE

LE 12/07/2024 A 15H00 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.MOUREY AU 5EME ETAGE
LA FLUORESCENCE ROUGE EST RESSORTIE AU PLAFOND DE LA CHAMBRE ET AU
PLAFOND DU COULOIR DE L'ENTREE - L'EAU NE COULE PLUS DEPUIS QUE MME
ROUSSELLE AU 6EME N'UTILISE PLUS SA DOUCHE
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME ROUSSELLE AU 6EME ETAGE
CONTROLE DE LA DOUCHE, LA BONDE DE DOUCHE N'EST PAS SERREE
RESSERAGE DE LA BONDE DE DOUCHE ET NOUVEAUX ESSAIS AVEC FLUORESCENCE

BLEU DANS LA DOUCHE UNIQUEMENT

LE 15/07/2024 : APPEL DE M.MOUREY (5EME) - L'EAU A DE NOUVEAU COULE
AU PLAFOND ET LA FLUORESCEINE EST RESORTIE
PREVOIR DE REINTERVENIR CHEZ MME ROUSSELLE POUR DEPOSER LA PAROI ET LE
BAC A DOUCHE 1/7 DE ROND AFIN DE CONTROLER L'EVACUATION ET FAIRE LES
REPARATIONS

OBSERVATIONS : TM LCOMPTER Email envoyé le 17/07/24 a 14H59

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
2,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 08/07	1	70,75		176,87
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 12/07	2	70,75		106,12
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
5,00	Dose(s) de FLUORESCEINE	1	11,70		58,50
1,00	Mise en oeuvre pompe a épreuve	1	16,68		16,68
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	39,46		39,46
TOTAL H.T.					426,75
T.V.A. a 20,00%					85,35
TOTAL T.T.C.En EURO					512,10

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 4070153

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN