

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4100043

N/REF : 6/09/2024 13H50 C:025951 I:32389
V/REF : 924269
V/Email reçu le Vendredi 06/09/2024 à 13H50

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0957
IMMEUBLE : BELLEDONNE -0957
2/2BIS/4, RUE DE BELLEDONNE
1/3/5, ALLEE DU RACHAIS
38320 EYBENS

Fontaine, le 04 Octobre 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere
LOCALISATION : ALLEE 2 BELLEDONNE - LOGT P12 - M.MOULIN-COMTE 06 67 40 90 36
LOGEMENT AU DESSUS M.BOUZZINE 06 65 28 92 47
MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE ET REPARATION DE FUITE SALLE DE BAIN
Donneur d'ordre : M. F. YADEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 25/09/2024 A 08H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT P12 DE M.MOULIN-COMTE
TAUX D'HUMIDITE DANS CAISSON DES WC: 70%
OUVERTURE DU MUR PLACO 30X20 - COULURE VENANT DU PLAFOND

CONTROLE DU LOGEMENT DE M.BOUZZINE AU DESSUS
DEPOSE DU TABLIER BAIGNOIRE
TEST ECOULEMENT BAIGNOIRE - RAS
TAUX D'HUMIDITE DANS LA GAINTE TECHNIQUE: 60%
TEST ECOULEMENT DES 2 LAVABOS ET WC - RAS
TEST ECOULEMENT DE LA DOUCHE - RAS
TEST COLORANT AU NIVEAU DES JOINTS SILICONE DE LA DOUCHE ABIMES - LE
COLORANT RESSORT DANS LA GAINTE TECHNIQUE
PREVOIR REFECTION DES JOINTS SILICONE DE LA DOUCHE
SI LA FUITE PERSISTE APRES REFECTION DU JOINT SILICONE DE LA DOUCHE -
PREVOIR OUVERTURE DES CARREAUX SOUS BAC A DOUCHE POUR CONTROLE

PREVOIR REBOUCHAGE DANS LE LOGEMENT DE MME MOULIN-COMTE

LE 02/10/2024 A 08H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT P12 DE M.MOULIN-COMTE
REBOUCHAGE DANS LES WC AVEC PLACO ET COLLE CARRELAGE
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4100043

AH LCOMPTER Email envoyé le 02/10/24 a 14H47 M. F. YADEL

TM LCOMPTER Email envoyé le 26/09/24 a 14H26 M. F. YADEL

AH LGESTION Email envoyé le 25/09/24 a 12H51 M. F. YADEL

MERCI DE NOUS ACCORDER LES TRAVAUX SUIVANTS:

REFECTION JOINT SILICONE DE LA DOUCHE DANS LE LOGEMENT DE M.BOUZZINE
DEBOUCHAGE DES EVACUATIONS DANS LE LOGEMENT DE MME MOULIN-COMTE

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,29		167,29
2,00	H.Maçon Qualifié le 02/10	2	75,42		150,84
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT		
1,00	M2 plaque WEDI	2	87,89		87,89
TOTAL H.T.					406,02
T.V.A. a 10,00%					40,60
TOTAL T.T.C.En EURO					446,62

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

FACTURE N° 4100043