

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4100125

N/REF : 8/10/2024 15H55 C:025984 I:32391
V/REF : 925412
V/Email reçu le Mardi 08/10/2024 à 15H55

SELON DEVIS N° 4100021

V/REF.IMM. 0094

IMMEUBLE : LE JAPIN -0094
1-9, RUE DES PALETTES
38610 GIERES

SOCIETE HABITATION DES ALPES

**74 COURS BECQUART CASTELBON
38506 VOIRON CEDEX**

Fontaine, le 14 Octobre 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLEE 1 PALETTE - VIDE SANITAIRE
ACCES CHAUFFERIE SUR PASS - TRAPPE DANS CHAUFFERIE POUR COUPURE
M. CHARBONI (GARDIEN) SERA SUR PLACE LE MATIN SI BESOIN

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4100021 du 07/10/2024 d un montant de
1378.10€TTC

Donneur d'ordre : M. D. SARTOR

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

AFFICHAGE TRAVAUX SUR EVACUATION ET COUPURE D'EAU GENERALE 48H AVANT
LE DEBUT DES TRAVAUX
COUPURE D'EAU CHAUDE AU NIVEAU DE LA CHAUFFERIE PAR ENGIE

INTERVENTION DEPUIS LE VIDE SANITAIRE (TRAPPE SITUÉE DANS LE LOCAL
CHAUFFERIE A L'ARRIERE DU BATIMENT)

1ERE FUITE: SUR JOINT FIBRE EAU CHAUDE COLLECTIVE
COUPURE D'EAU PAR ENGIE
REPLACEMENT DE LA VANNE 1" ET DU JOINT FIBRE 1"
REMISE EN EAU ET CONTROLE ETANCHEITE

2EME FUITE: SUR CULOTTE FONTE
REPRISE DE LA COLONNE FONTE EN PVC DN100
CONTROLE ETANCHEITE

3EME FUITE: SUR CULOTTE FONTE
REPRISE DE LA COLONNE FONTE EN PVC DN100
CONTROLE ETANCHEITE

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4100125

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

NOS TRAVAUX DU 11/10/2024

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 11/10/24 a 16H33 M. D. SARTOR
AH TT Email envoyé le 07/10/24 a 10H09 M. P. KROL (AB) + GET

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	1252,82	1252,82
	TOTAL H.T.		1252,82
	T.V.A. a 10,00%		125,28
	TOTAL T.T.C.En EURO		1378,10

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

