

FACTURE N° 4100255

N/REF : 30/09/2024 10H08 C:264232 I:27163

V/Email reçu le Lundi 30/09/2024 a 10H08

MME LAMBRESA

**ROUTE DE GRENOBLE
38420 DOMENE**

IMMEUBLE : LE BELLEVUE
1 ROUTE DE GRENOBLE
LIEU DIT LES MORTES - BAT A/F
38420 DOMENE

Fontaine, le 28 Octobre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE GRENOBLE - 1ER ETAGE - LOCATAIRE MME AUGIER
PROPRIETAIRE MME LAMBRESA 06 27 94 19 60
MME ZERGUA - RDC - 06 52 51 47 44

MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE AU RDC
Donneur d'ordre : _ OCCUPANT LOGEMENT

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 04/10/2024 A 15H45:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME ZERGUA AU RDC PORTE DE DROITE
INFILTRATIONS AU PLAFOND DE LA SALLE DE BAIN ET DANS LA GAINTE TECHNIQUE
- L'EAU COULE PAR LE CACHE DE LA VMC UNIQUEMENT LE MATIN VERS 6H30
TAUX D'HUMIDITE: 60%

CONTROLE DU LOGEMENT DE MME AUGIER AU 1ER ETAGE - PAS DE FUITE APPARENTE
POSE DE COLORANT JAUNE DANS TOUTES LES EVACUATIONS DU LOGEMENT ET ROUGE
DANS LA DOUCHE
PREVOIR CONTROLE DU LOGEMENT DE MME ZERGUA POUR SAVOIR SI COLORANT
RESSORTI
SI LE COLORANT NE RESSORT PAS - PREVOIR CONTROLE DU LOGEMENT DE MME
VALLET AU 2EME ETAGE ET M.PADOVANI AU 3EME ETAGE ET DE MME DA COSTA
AU 4EME ETAGE

LE 24/10/2024 A 9H45
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME ZERGUA AU REZ-DE-CHAUSSEE
INFILTRATION A 50 CM AU DESSUS ET AU DESSOUS DE L'ÉVIER
MESURE DU TAUX D'HUMIDITÉ : RESPECTIVEMENT 50% ET 30% DANS LE PLACO
LE DOUBLAGE DANS LA GAINTE TECHNIQUE EST EN BRIQUE.
L'INFILTRATION DANS LA SALLE DE BAIN N'A PAS RECOULÉ DEPUIS DERNIER
PASSAGE ET LE TAUX D'HUMIDITÉ EST DESCENDU A 10% SANS TRACES DE COLORANT

LA FUITE NE VIENT PAS DE CHEZ MME AUGIER.
IL FAUDRA QUE MME ZERGUA FASSE APPELLE A SON ASSURANCE ET/OU AU SYNDIC

POUR FAIRE UNE RECHERCHE DE FUITE DEPUIS LES AUTRES ÉTAGES.

OBSERVATIONS : MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNÉES DES LOGEMENTS :
- 2E ÉTAGE VALLET
- 3E ÉTAGE PADOVANI
- 4E ÉTAGE DA COSTA

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
2,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 04/10	1	70,75		194,56
0,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 24/10	2	70,75		53,06
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	39,46		39,46
TOTAL H.T.					316,20
T.V.A. a 20,00%					63,24
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>379,44</u>

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 4100255