

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5020061

N/REF : 14/01/2025 13H45 C:025951 I:32381
V/REF : 930359
V/Email reçu le Mardi 14/01/2025 à 13H45

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0731
IMMEUBLE : GENDAMERIE -0731
3, RUE CHARLES PIOT
(COLL GAZ/IND GAZ)
38320 EYBENS

Fontaine, le 06 Février 2025

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLÉE 1-3 PIOT - GENDARMERIE - CELLIER DU LGT N°1 BAT B - M.HINSINGER
CONTACT SUR PLACE : ADJUDANT CHEF VIALATTE 07 85 78 65 23

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE DANS LE CELLIER DU LOGEMENT N°1
Donneur d'ordre : M. F. YADEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 23/01/2025 A 11H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 1
FUITE SUR L'ALIMENTATION D'EAU CUIVRE TETE D'EPINGLE SOUS LA
CHAUDIERE
REPARATION PROVISOIRE
CONTROLE ETANCHEITE

PREVOIR REFECTION DE L'ALIMENTATION EN MULTICOUCHE DN20 SUR 1ML

LE 28/01 A 15H00 :
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT N°1
COUPURE D'EAU
REPISE DE L'ALIMENTATION SOUS CHAUDIERE
REMISE EN EAU ET CONTROLE DE L'ETANCHEITE

NOTRE PERSONNEL CONSTATE LA PRESENCE D'UNE 2EME FUITE AU NIVEAU D'UN T
REPARATION PROVISOIRE ET CONTROLE DE L'ETANCHEITE

PREVOIR LA REPARATION DE LA 2EME FUITE SOUS CHAUDIERE
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

LE 06/02/2025 A 14H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 1 DE M.HINSINGER
REPRISE DE L'ALIMENTATION SOUS CHAUDIERE SUR 1,5ML DE MULTICOUCHE DN20

AVEC POSE APPLIQUE MACHINE A LAVER ET ROBINE DOUBLE MACHINE A LAVER
CONTROLE ETANCHEITE

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 06/02/25 a 18H17 M. F. YADEL
AH LCOMPTER Email envoyé le 06/02/25 a 18H17 M. P. KROL (AB) + GET
AH LGESTION Email envoyé le 29/01/25 a 18H21 M. F. YADEL
PREVOIR LA REPARATION DE LA 2EME FUITE SOUS CHAUDIERE
NOUS ATTENDONS VOS INSTRUCTIONS

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,29	167,29
1,50	PLS401-F.P.Tuyaut.apparente cuivre/Ml	2	41,82	62,73
1,50	PLS401-F.P.Tuyaut.apparente cuivre/Ml	3	41,82	62,73
0,50	PLS1000-Heure(s) Plombier	3	48,33	24,16
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Robinet(s) Machine a laver	3	6,70	6,70
1,00	Applique(s) robinet machine a laver	3	2,99	2,99
1,00	Coef Maj.1,20 s/fournitures Hors BPU	3	19,98%	1,93
TOTAL H.T.				328,53
T.V.A. a 10,00%				32,85
TOTAL T.T.C.En EURO				361,38

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN