

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5020068

N/REF : 4/12/2024 16H11 C:024059 I:27163
V/REF : OSMIL806368346
V/Email reçu le Mercredi 04/12/2024 à 16H11

SDC 'Le Bellevue'
C/O FONCIA GRENOBLE
15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01

V/REF.IMM. 543
IMMEUBLE : LE BELLEVUE
1 ROUTE DE GRENOBLE
LIEU DIT LES MORTES - BAT A/F
38420 DOMENE

Fontaine, le 07 Février 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLÉE 1 GRENOBLE - BAT C MME ZERGUA 06 52 51 47 44
1ER ETG - ARC EN CIEL 06 27 94 19 60
2E ÉTAGE : MME VALLET 0610678904
3E ÉTAGE : M. PADOVANI 06 82 29 47 97
4E ÉTAGE : M. DA COSTA 06 25 13 03 56 // 07 81 27 27 97

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE DANS LA SALLE DE BAIN ET LA CUISINE
Donneur d'ordre : Mme A. TEODOSIO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 10/12/2024 A 15H30 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME ZERGUA AU RDC
INFILTRATION AU NIVEAU DU PLAFOND DE LA SALLE DE BAIN ET DE LA CUISINE
MESURE DU TAUX D'HUMIDITÉ : 0%
LA LOCATAIRE NOUS INFORME QUE ÇA FAIT LONGTEMPS QUE L'EAU N'A PAS COULÉ.

LE 17/12/2024 A 11H45:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME ZERGUA AU RDC
PRISE DU TAUX D'HUMIDITE: 8% - MUR SEC
ABSENCE DE FUITE

LE 09/01/2025 A 15H45:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME ZERGUA AU RDC
IL Y A 10% DE TAUX D'HUMIDITE AU PLAFOND DE LA SALLE DE BAIN
LES LOCATAIRES DU LOGEMENT AU 1ER, 2EME ET 3EME ETAGE SONT ABSENTS
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.DA COSTA AU 4EME ETAGE
CONTROLE DU LOGEMENT - WC, CUISINE ET SALLE DE BAIN
CONSTAT: LA FAIENCE DE LA DOUCHE EST EN MAUVAIS ETAT ET UNE GRILLE DE VENTILATION NATURELLE AU NIVEAU DU BAS DU MUR DE LA DOUCHE EST EGALEMENT EN MAUVAIS ETAT CE QUI PROVOQUE UNE INFILTRATION A CHAQUE UTILISATION

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5020068

DE L'EAU
IL Y A EGALEMENT UNE DEUXIEME INFILTRATION D'EAU DANS LA CUISINE SOUS
EVIER - PROBLEME AU NIVEAU DES JOINTS DE L'EVIER
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : PREVOIR REFECTION DE LA SALLE DE BAIN DE M.DA COSTA AU 4EME ETAGE ET
REFECTION DES JOINTS SILICONE DU MEUBLE EVIER

AH LCOMPTER EMAIL en CC le 13/01/25 a 17H20 angelique.tdosio@foncia.c

AH LCOMPTER Email envoyé le 13/01/25 a 17H20 Mme R GANEL

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 10/12	1	70,75		141,50
1,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 17/12	2	70,75		123,81
3,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 09/01	4	70,75		212,25
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	4	39,46		39,46
TOTAL H.T.					546,14
T.V.A. a 10,00%					54,61
TOTAL T.T.C.En EURO					600,75

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN