

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5030078

N/REF : 28/02/2025 9H15 C:024059 I:29336
V/REF : OSMIL806740148
V/Email reçu le Vendredi 28/02/2025 à 9H15

**SDC 'LE BOSTON I'
C/O FONCIA GRENOBLE
15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01**

V/REF.IMM. 349
IMMEUBLE : LE BOSTON I
31 RUE CLAUDE GENIN
38000 GRENOBLE

Fontaine, le 10 Mars 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 31 GENIN - GARAGE RENAULT - 04 76 44 37 63
LGT N°10 M. DIEGO CORREIA DE OLIVEIRA 06 52 34 34 51
MME LAVAGNINI 06 21 54 70 47
LOGT 8 - LOGT VACANT - PROPRIETAIRE 06 07 43 25 47
LOGT 9 - MME GENT 06 89 21 24 48. LOCATAIRE MR HAIYK 07800000061 ABSENT
JUSQU'AU 10 MARS
LOGT 11 - NAVORET - 06 07 96 02 32 /0474839233

MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE IMPORTANTE DANS LE GARAGE
Donneur d'ordre : Mme L. BORDE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 28/02/2025 A 13H30:
INTERVENTION DEPUIS LE GARAGE RENAULT
FUITE SUR EVACUATION - EAU SAVONNEUSE
CONTROLE DES LOGEMENTS 8, 9, 10 ET 11 - ABSENT - POSE AVIS DE
PASSAGE
COUPURE DES VANNES D'EAU DANS LE PLACARD SUR LE PALIER

LE 04/03/2025 A 10H45:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 10 DE M.CORREIA
CONSTAT: FUITE DANS LA GAINTE TECHNIQUE ENTRE LE WC ET LA CUISINE
OUVERTURE DES TRAPPES DANS LES WC POUR ACCES AU BRANCHEMENT SANITAIRE
REPARATION DE LA PORTION FUYARDE SUR CUIVRE EN DIAMETRE 14 DE
L'ALIMENTATION DU LAVABO A L'AIDE D'UNE SOUDURE
CONTROLE BON ETANCHEITE - OK

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 10/03/25 à 11H49 Mme L. BORDE
KK LCOMPTER EMAIL en CC le 06/03/25 à 11H16 cyril.trouillet@foncia.fr
KK LCOMPTER Email envoyé le 06/03/25 à 11H16 Mme L. BORDE

AH LGESTION Email envoyé le 28/02/25 a 17H33 Mme L. BORDE

MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNEES DES LOGEMENTS 8,9,10 ET 11

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie	1	73,82		110,73
2,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie	3	73,82		166,09
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise(s) en oeuvre poste a souder	1	26,27		26,27
1,00	Fourniture(s) pour brasure(s)/soudure(s)	1	10,06		10,06
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	3	39,45		39,45
TOTAL H.T.					381,72
T.V.A. a 10,00%					38,17
TOTAL T.T.C.En EURO					419,89

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

