

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5030224

N/REF : 10/03/2025 11H47 C:025951 I:32360
V/REF : 933615
V/Email reçu le Lundi 10/03/2025 a 11H47

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0306
IMMEUBLE : LA ROCHE -0306
28, RUE DE LA REPUBLIQUE
38420 DOMENE

Fontaine, le 24 Mars 2025

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLÉE 28 RÉPUBLIQUE - MME MARTIN 07 81 33 51 50 - CAVE

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE SUR TUYAU EAUX USÉES DANS LA CAVE DE
MME MARTIN

Donneur d'ordre : M. D. SARTOR

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 11/03/2025 A 11H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME MARTIN
CONSTAT: FUITE AU NIVEAU DE L'EVACUATION PVC DN100
PREVOIR LA REFECTION DE LA COLONNE PVC SUR 1ML EN PVC DN100

LE 20/03/2025 A 13H15:
INTERVENTION DEPUIS LA CAVE DE MME MARTIN AU SOUS-SOL
REPRISE DE LA COLONNE D'EVACUATION PVC DN100 AVEC REMPLACEMENT DE LA
CULOTTE
DEGARNISSAGE DE LA PLAQUE D'ISOLATION
CONTROLE BON ETANCHEITE ET BON ECOULEMENT - TOUT EST OK
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER
REMARQUE: SUSPICION DE FUITE AU NIVEAU DE LA CAVE 12
PREVOIR LE CONTROLE DE LA CAVE 12

OBSERVATIONS : AH LGESTION Email envoyé le 23/03/25 a 23H10 M. D. SARTOR

PREVOIR RECHERCHE DE FUITE DANS LA CAVE 12 - MERCI DE NOUS FAIRE
PARVENIR UN NOUVEAU BC

AH LGESTION EMAIL en CC le 12/03/25 a 18H01 julien_querin@pluralis-habi

AH LGESTION Email envoyé le 12/03/25 a 18H01 M. D. SARTOR

MERCI DE NOUS ACCORDER LES TRAVAUX SUIVANTS:
REFECTION DE LA COLONNE PVC SUR 1ML EN PVC DN100
Suite a donner : OUI. Le 20/03/2025 a 16:08

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,29	167,29
3,75	PLS1000-Heure(s) Plombier	2	48,33	181,23
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Elastomere sc115	2	44,61	44,61
1,00	Bouchon pvc dn100	2	5,01	5,01
1,00	Coude pvc dn100 45°	2	5,13	5,13
1,00	Y pvc dn100	2	7,14	7,14
1,00	Coef Maj.1,20 s/fournitures Hors BPU	2	19,98%	12,36
TOTAL H.T.				422,77
T.V.A. a 10,00%				42,27
TOTAL T.T.C.En EURO				465,04

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 5030224