

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5100124

N/REF : 14/08/2025 15H46 C:025951 I:32382
V/REF : 942032
V/Email reçu le Jeudi 14/08/2025 à 15H46

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0737
IMMEUBLE : LE MONTAIGNE -0737
1/3, PLACE MICHEL DE MONTAIGNE
(BATIMENT A/B)
38320 EYBENS

Fontaine, le 07 Octobre 2025

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLEE 3 MONTAIGNE - LGT 106 AU 1ER ETAGE DE MME GOVBULUT -
TEL*0766309436*

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE FUITE SOUS LAVABO DE LA SDB + ENLEVER MEUBLE SOUS
EVIER SDB POSE PAROI ANTI-ECLABOUSSURES DOUCHE/LAVABO SDB

Donneur d'ordre : M. D. SARTOR

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 19/08/2025 A 13H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 106 DE MME GOVBULUT AU 1ER ETAGE
FUITE SOUS LAVABO
LE SIPHON DU LAVABO EST HORS SERVICE ET LE FLEXIBLE DU ROBINET DU LAVABO
EST PINCE
FUITE SOUS EVIER DE CUISINE -LA BONDE DE VIDAGE EST MAL FIXEE
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT
REPLACEMENT DU SIPHON DU LAVABO
REPLACEMENT DE LA BONDE EVIER DE CUISINE
DEBOUCHAGE ELECTROMECHANIQUE DE L'EVACUATION DE LA DOUCHE
REMISE EN PLACE
CONTROLE BON ETANCHEITE ET BON ECOULEMENT - OK
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

LE LOCATAIRE SOUHAITE LE REMPLACEMENT DU MEUBLE VASQUE DE LA SALLE DE
BAIN CAR CELUI-CI A ETE REMPLACE PAR L'ANCIEN LOCATAIRE
MEUBLE VASQUE 100CM

LA CONFIGURATION DE LA SALLE DE BAIN PMR NE PERMET PAS LA POSE D'UNE
PAROI - PREVOIR POSE D'UN RIDEAU DE DOUCHE EN U

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 07/10/25 à 16H42 M. D. SARTOR

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	171,95	171,95
1,00	PLS406-Ff Déb.mécanique Eu/Ev Lgt=>Col.	1	105,08	105,08
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Bonde evier	1	29,06	29,06
1,00	Siphon lavabo	1	4,22	4,22
1,00	Coef Maj.1,20 s/fournitures Hors BPU	1	20,00%	6,65
TOTAL H.T.				316,96
T.V.A. a 10,00%				31,69
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>348,65</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN