

N/REF : 19/05/2026 12H32 C:024888 I:33660

V/Email reçu le Mardi 19/05/2026 a 12H32

SELON DEVIS N° 6050049

CITYA DAUPHINE IMMOBILIER

**23 RUE HOCHÉ
38000 GRENOBLE**

IMMEUBLE : LES LIBELLULES
6 RUE GEORGES BIZET
38400 ST MARTIN D'HERES

Fontaine, le 12 Juin 2026

Référence Marché: CT Interv.Mult-Techn.d'Urgence

LOCALISATION : ALLEE 10 BIZET - LGT DE M.LASTELLA AU 3E ETAGE - TEL*0688819921*
VOISIN DU DESSUS MME ELPHETERION 0647331809

MOTIF : VOTRE ACCORD SUR NOTRE DEVIS N°6050049 DU 19/05/2026
D UN MONTANT DE 190,05 EUROS HT

Donneur d'ordre : Mme J LESCENE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.LASTELLA AU 3EME ETAGE
COUPURE D'EAU
OUVERTURE DU MUR AFIN DE DETERMINER L'ORIGINE DE LA FUITE

SUIVANT LE RESULTAT, UN DEVIS DE REPARATION VOUS SERA ADRESSE

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

LES MEUBLES DEVRONT ETRE DEPOSES PAR LE CLIENT AVANT NOTRE INTERVENTION

NOTRE INTERVENTION DU 10/06/2026

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT M. LASTELLA AU 3 EME ÉTAGE
OUVERTURE DU MUR AU NIVEAU INFÉRIEUR DE LA CUISINE CÔTÉ COLONNE
D'ÉVACUATION EN FONTE DIAM 110

CONSTAT: APRES LE CONTRÔLE DE LA COLONNE D'ÉVACUATION EN FONTE QUI EST
EN TRES MAUVAISE ÉTAT, FUITE D'EAU AU NIVEAU DU RACCORDEMENT DE LA
CULOTTE TUYAU D'ÉVACUATION DU LOGEMENT (MANQUE D'ÉTANCHÉITÉ AU NIVEAU DU
JOINT CIMENT PROMPT)

PRÉVOIR DÉGARNISSAGE DU SOL AUTOUR DE LA CULOTTE ET MISE EN PLACE D'UN
TAMPON RIGIDE AU NIVEAU DE LA CULOTTE

REMARQUE: VOIR POUR LE REMPLACEMENT DE LA COLONNE D'ÉVACUATION EN FONTE
DIAM 110 CAR ELLE EST TROP DÉGRADÉE PAR DU PVC SUR TOUTE LA MONTÉE
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 11/06/26 A 16H38 JLESCENE@CITYA.COM

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 6060157

AH TT EMAIL ENVOYÉ LE 19/05/26 A 10H19 MME J LESCENE

SUITE A DONNER : OUI. LE 10/06/2026 A 15:22

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	190,05	190,05
	TOTAL H.T.		190,05
	T.V.A. a 10,00%		19,00
	TOTAL T.T.C.En EURO		209,05

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN