



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4050758

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 28/03/2024 16H22 C:026497 I:40765

V/Email reçu le Jeudi 28/03/2024 a 16H22

FIT AND FOOD

**2 PLACE GAILLETON
69002 LYON**

IMMEUBLE : FIT AND FOOD
4 CHEMIN DU BARAGE
69310 PIERRE BENITE

Vaulx en Velin, le 22 Mai 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N4 BARRAGE - CONTACTER MME BARDONNET OU MME SAMSON TEL04 72402451
BOITE A CLE AVEC CODE : 7005 POUR LES ACCES

MOTIF : INTERVENIR EN URGENCE POUR :
DÉBOUCHER ET VÉRIFIER TOUTES LES DESCENTES EP DE NOTRE PARTIE
UNIQUEMENT . TOUTE LA TOITURE SAUF CELLE DU MAC DONALDS.
LA PARTIE DE TOITURE DU MAC DONALD NE NOUS APPARTIENT PAS ET NE DOIT
PAS ETRE VÉRIFIÉE. ET
NOUS VOUS REMERCIONS DE NOUS FAIRE ÉGALEMENT UN DEVIS D'ENTRETIEN DE
LA TOITURE

Donneur d'ordre : Mme V SAMSON

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

LE 29/03 A 10H00 :
ATTENTE MME SAMSON POUR ACCES
RECUPERATION DES CLEFS
CONTROLE A PARTIR DU 1ER ET 2EME ETAGE
DES LOCAUX BASIC-FIT, LE LOCAL EST ENCORE EN TRAVAUX
- PLAFOND A NU, VISIBILITE SUR LES COLONNES
CONTROLE DE L'ENSEMBLE DES COLONNES PLUVIALES - RIEN A SIGNALER
L'ACCES AU TOIT SE FAIT PAR UN SKYDOME ET UNE ECHELLE OU PAR LA TERRASSE
(PAS D'ECHELLE SUR PLACE)
LA METEO NE PERMET PAS LE CONTROLE DU TOIT A CE JOUR (VENT VIOLENT)

MME SAMSON DEMANDE A NOTRE PERSONNEL D'INSPECTER L'ENSEMBLE DES COLONNES
PLUVIALES SUITE A DES INFILTRATIONS DANS LE LOCAL DU RESTAURANT A SUSHI
AU REZ-DE-CHAUSSEE
MME SAMSON SUSPECTE UN REFOULEMENT
PREVOIR UN PASSAGE CAMERA POUR CONTROLER 10 COLONNES A PARTIR DU TOIT
REPLI DU CHANTIER

LE 05/04 A 10H00 :

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

INTERVENTION D'UNE EQUIPE A 2 PERSONNELS
LOCALISATION DES DIFFERENTES COLONNES EAUX PLUVIALES
MISE EN PLACE ECHELLE POUR ACCES EN TERRASSE
INSPECTION TELEVISEE DE 10 COLONNES SUR 1E METRES DE HAUTEUR
TEST A LA FLUORESCINE DEPUIS LA TERRASSE
CONSTAT:
IL Y A DES INFILTRATIONS AU 1ER ET 2EME ETAGE COTE BASIC FIT, OU LES
VIDANGES DE CLIMATISATION SONT RACCORDEES AUX COLONNES EAUX PLUVIALES
AVEC DES SELLES
LES COLONNES NE SONT PAS OBSTRUEES OU BOUCHEES

NOUS PRECONISONS LA REPRISE DES PIQUAGES DE VIDANGES DE CLIMATISATION
RACCORDES SUR LES COLONNES EAUX PLUVIALES

OBSERVATIONS : EB LCOMPTER Email envoyé le 10/04/24 a 09H49 Mme S. BARDONNET
DG LCOMPTER Email envoyé le 06/04/24 a 16H58 Mme V SAMSON
CS LCOMPTER Email envoyé le 29/03/24 a 17H07 Mme V SAMSON
DEVIS A SUIVRE POUR UN PASSAGE CAMERA POUR CONTROLER 10 COLONNES A
PARTIR DU TOIT

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas etre assimilée a un curage de canalisation (remise au diametre initial de la totalité de la canalisation). Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement. Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ça n'est parfois qu'apres plusieurs interventions que nous arrivons a déterminer la cause du refoulement et a y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence		2	1452,56
				1452,56
		TOTAL H.T.		1452,56
		T.V.A. a 20,00%		290,51
		TOTAL T.T.C.En EURO		1743,07

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2024



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4050758

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.