



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4120689

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 7/11/2024 17H08 C:025518 I:41357

V/Email reçu le Jeudi 07/11/2024 a 17H08

REGIE Dervault-Andrieux

**By Géraldine ANDRIEUX
55 AVENUE MARECHAL DE SAXE
69003 LYON**

IMMEUBLE : BRESSONNIERE
25 CHEMIN DE LA BRESSONNIERE
69260 CHARBONNIERES LES BAINS

Vaulx en Velin, le 13 Décembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N°25 BRESSONNIERE-CONTACTER MME ALLARD-TEL:*06 23846777*

MOTIF : INTERVENIR POUR:
- FAIRE UNE INSPECTION VIDEO DE LADITE COLONNE
- CONSTATER SON ETAT (FISSURE OU AUTRES)
- VOIR SI ELLE EST BOUCHÉE OU NON AVEC DES TESTS

NOUS SOMMES EN EXPERTISE JUDICIAIRE QUANT A L'ÉTANCHÉITÉ DE LA TERRASSE
QUI CAUSE DES INFILTRATIONS DANS UN LOGEMENT DU RDC DÉTENU PAR MME
ALLARD ET M. LETAUDIN.
FAIRE VÉRIFIER CETTE COLONNE D'ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES QUI
TRAVERSENT LE LOT LETAUDIN ALLARD ET QUE NOUS PUISSIONS AVOIR UN
COMPTE-RENDU DE CETTE INTERVENTION POUR QUE JE PUISSE LE DIFFUSER A
L'EXPERT ET CONFIRMER OU NON SON SENTIMENT SUR LE FAIT QUE CETTE
CANALISATION POURRAIT ÊTRE BOUCHÉE ET QUE, A CHAQUE PLUIE, CELLE-CI SE
MET EN CHARGE.

Donneur d'ordre : M. F. AUVE

NATURE DE L'INTERVENTION :

Inspection télévisée de canalisation

LE 28/11 A 09H00 :
INTERVENTION D'UNE EQUIPE A 2 PERSONNELS
INTERVENTION A PARTIR DE L'ALLEE N°25
CONTROLE CAMERA DE LA TRAINASSE EAU PLUVIALE
DEPART RV1 VERS PIED DE COLONNE EAU PLUVIALE
- PRESENCE DE QUELQUES FEUILLES
CURAGE HAUTE PRESSION DE 7 METRES 50 DE TRAINASSE
CONTROLE CAMERA APRES CURAGE - RIEN A SIGNALER
- LES 2 JONCTIONS PRESENTE UN GOUTTE-A-GOUTTE AU NIVEAU DES COLLAGES
- AU NIVEAU DU PIED DE COLONNE JONCTION DANS PLAFOND FONTE PVC ABSENCE
DE JOINT RISQUE D ODEUR ET DE FUITE EN CAS D'OBSTRUCTION
CETTE EAU PLUVIALE EST RACCORDEE SUR LE RESEAU EAU USEE/VANNE RV1
- LE NIVEAU DU SOL DE L'APPARTEMENT AU RDC EST A 25CM EN DESSOUS DU SOL

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

DE LA COUR
- LES INFILTRATIONS EN FACADE EXTERIEUR PROVIENNENT PROBABLEMENT DE LA
TERRASSE CARREEE
- LA COLONNE EAU PLUVIALE EST A L'OPPOSEE DES INFILTRATIONS
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

OBSERVATIONS : MP LCOMPTER Email envoyé le 10/12/24 a 18H17 M. F. AUVE

LE RAPPORT CAMERA VOUS SERA TRANSMIS PROCHAINEMENT

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	29,12	29,12
4,00	H.Technicien Inspection Télév. le 28/11	2	98,00	392,00
2,75	H.Véhi. HP-Pompage-Re foulement le 28/11	3	165,81	455,97
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Fourniture Rapport ITV	2	56,28	56,28
1,00	Mise en oeuvre véhicule spécialisé	2	39,45	39,45
TOTAL H.T.				972,82
T.V.A. a 10,00%				97,28
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1070,10</u>

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.