



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4042219

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 29/03/2024 9H27 C:002541 I:13064
V/REF : ACCORD SUR DEVIS
V/Email reçu le Vendredi 29/03/2024 à 9H27

SELON DEVIS N° 4032078

GLS FRANCE

**11 AVENUE DE L'ASPRE
30150 ROQUEMAURE**

IMMEUBLE : GLS
11 AVENUE DE L'ASPRE
30150 ROQUEMAURE

Nîmes, le 30 Avril 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : SOCIÉTÉ GLS - 11 AVENUE DE L'ASPRE A ROQUEMAURE
CONTACT SUR PLACE M. GERBER 07 78870091

MOTIF : TRAITEMENT DES 30 DERNIERS METRES DE LA CONDUITE D'ALIMENTATION D'EAU
AVEC ACTION MÉCANIQUE ET HAUTE PRESSION
INSPECTION TÉLÉVISÉE DE CONTRÔLE DU RÉSULTAT ET GÉO LOCALISATION DE LA
CONDUITE EN EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT

Votre accord sur notre devis n° 4032078 du 22/03/2024 d un montant de
1750,00 € HT SOIT 2100,00 € TTC

Donneur d'ordre : M. R JARJAILLE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

LE 15/04/2024 A 8H45

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC M. GERBER
MISE A DISPOSITION D'UNE ÉQUIPE DE TECHNICIENS SPÉCIALISÉS ÉQUIPÉS D'UN
VÉHICULE ATELIER ET UNE UNITÉ CAMÉRA AVEC GÉOLOCALISATION
MISE A DISPOSITION D'UN TECHNICIEN AVEC VÉHICULE ÉQUIPÉ D'UN SYSTEME
HAUTE PRESSION ET APPAREIL DE TRAITEMENT MÉCANIQUE AINSI QUE DU SYSTEME
DE POMPAGE

COUPURE D'EAU GÉNÉRALE AU COMPTEUR PRINCIPAL ET VIDANGE DES RÉSEAUX
DÉCONNEXION DU RACCORD SUR LA VANNE INTÉRIEUR DU BÂTIMENT
RÉSEAU EN PE DN 40

TRAITEMENT MÉCANIQUE DE LA CONDUITE A PARTIR DE CE RÉSEAU AVEC K50 ET
RESSORT AFIN DE CASSER LA COUCHE DE CALCAIRE LIÉE AU RÉSEAU LE PLUS
LOIN POSSIBLE

TRAITEMENT DU RÉSEAU AVEC HAUTE PRESSION ET BUSE ADAPTÉE AFIN DE
RETIRER UN MAXIMUM DE MATIERE ET ASPIRATION DE L'EAU EN CONTINUE AU SOL

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

INSPECTION VIDÉO AVEC CAMÉRA DANS LA CONDUITE ET CONTRÔLE DU RÉSULTAT DE
L'ACTION DE DÉTARTRAGE MÉCANIQUE ET HAUTE PRESSION
GÉO LOCALISATION DE LA CONDUITE EN EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT ET TRAÇAGE AU
SOL
REMISE EN PLACE DES RACCORDS, REMISE EN EAU ET CONTRÔLE DE LA BONNE
ÉTANCHÉITÉ

OBSERVATIONS : FJ LCOMPTER Email envoyé le 19/04/24 a 14H30 M. R JARJAILLE

LORS DE CETTE INTERVENTION, NOTRE ACTION MÉCANIQUE ET HAUTE PRESSION A
ÉTÉ EFFICACE CAR NOUS AVONS PU RETIRER UNE GRANDE PARTIE DU TARTRE DANS
LA CONDUITE D'ALIMENTATION D'EAU SUR LES 21 DERNIERS METRES A PARTIE DE
L'ARRIVÉE DANS LE BÂTIMENT
L'INSPECTION VIDÉO AVEC LA CAMÉRA NOUS A PERMIS DE
FAIRE CE CONTRÔLE
GRACE A CETTE AVANCÉE, NOUS AVONS PU GÉO LOCALISER LA TETE DE LA CAMÉRA
A L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT AU NIVEAU DU QUAI N° 79
DANS LA CONTINUITÉ DE CETTE GÉOLOCALISATION, NOUS AVONS DÉTECTÉ LA
PRÉSENCE DE REGARD AVEC TRAPPES EN FONTE, LE PREMIER SE TROUVE DEVANT LE
QUAI N° 74 DANS LEQUEL PASSE LA CONDUITE D'ALILMENTATION D'EAU AVEC UN
MANCHON
LE DEUXIEME SE TROUVE DEVANT L'EMPLACEMENT DES REMORQUES A L'ENTRÉE
DU SITE
LE TROISIEME SE TROUVE DEVANT LE POSTE DE SÉCURITÉ
CE TRAITEMENT A PERMIS D'AUGMENTER UN PEU LE DÉBIT
NOUS PRÉCONISONS DE TRAITER L'ENSEMBLE DU RÉSEAU DE LA MEME MANIERE AVEC
CRÉATION D'ACCES A LA CONDUITE ET AGRANDISSEMENT DE DEUX REGARDS TROP
PROFONDS POUR INTERVENIR
NOUS VOUS TRANSMETTONS LE DEVIS CORRESPONDANT
VOUS TROUVEREZ EN BAS DE PAGE LES PHOTOS DE L'INTERVENTION

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait
nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de
distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques,
réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4042219

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

la présence d'eau (exemple: fuite au 8eme étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).

A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Traitement mécanique et haute pression	1100,00	1100,00
1,00	caméra vidéo de contrôle, géolocalisation	650,00	650,00
	TOTAL H.T.		1750,00
	T.V.A. a 20,00%		350,00
	TOTAL T.T.C.En EURO		2100,00

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

DEVIS N° 4032078

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 12/03/2024 12H06 C:002541 I:13064

GLS FRANCE

V/Email reçu le Mardi 12/03/2024 à 12H06

11 AVENUE DE L'ASPRE
30150 ROQUEMAURE

IMMEUBLE : GLS
11 AVENUE DE L'ASPRE
30150 ROQUEMAURE

Nîmes, le 22 Mars 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : SOCIÉTÉ GLS - ROQUEMAURE
CONTACT SUR PLACE M. GEBER 07 78870091

MOTIF : TRAITEMENT DES 30 DERNIERS MÈTRES DE LA CONDUITE D'ALIMENTATION D'EAU
AVEC ACTION MÉCANIQUE ET HAUTE PRESSION
INSPECTION TÉLÉVISÉE DE CONTRÔLE DU RÉSULTAT ET GÉO LOCALISATION DE LA
CONDUITE EN EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT

Donneur d'ordre : M. R JARJAILLE

NATURE DU DEVIS :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes à l'intérieur de
l'immeuble.

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC M. GEBER
MISE À DISPOSITION D'UNE ÉQUIPE DE TECHNICIENS SPÉCIALISÉS ÉQUIPÉS D'UN
VÉHICULE ATELIER ET UNE UNITÉ CAMÉRA AVEC GÉOLOCALISATION
MISE À DISPOSITION D'UN TECHNICIEN AVEC VÉHICULE ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME
HAUTE PRESSION ET APPAREIL DE TRAITEMENT MÉCANIQUE AINSI QUE DU SYSTÈME
DE POMPAGE

COUPURE D'EAU GÉNÉRALE AU COMPTEUR PRINCIPAL ET VIDANGE DES RÉSEAUX
DÉCONNEXION DU RACCORD SUR LA VANNE INTÉRIEUR DU BÂTIMENT
RÉSEAU EN PE DN 40
TRAITEMENT MÉCANIQUE DE LA CONDUITE À PARTIR DE CE RÉSEAU AVEC K50 ET
RESSORT AFIN DE CASSER LA COUCHE DE CALCAIRE LIÉE AU RÉSEAU LE PLUS
LOIN POSSIBLE
TRAITEMENT DU RÉSEAU AVEC HAUTE PRESSION ET BUSE ADAPTÉE AFIN DE
RETIRER UN MAXIMUM DE MATIÈRE ET ASPIRATION DE L'EAU EN CONTINUE AU SOL
INSPECTION VIDÉO AVEC CAMÉRA DANS LA CONDUITE ET CONTRÔLE DU RÉSULTAT DE
L'ACTION DE DÉTARTRAGE MÉCANIQUE ET HAUTE PRESSION
GÉO LOCALISATION DE LA CONDUITE EN EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT ET TRAÇAGE AU
SOL
REMISE EN PLACE DES RACCORDS, REMISE EN EAU ET CONTRÔLE DE LA BONNE
ÉTANCHÉITÉ



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

DEVIS N° 4032078

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

LORS DE CETTE INTERVENTION, NOUS METTRONS ÉGALEMENT EN PLACE UN SYSTÈME DE COMPRESSEUR EN DÉBUT DE RÉSEAU CÔTÉ COMPTEUR D'EAU POUR INJECTER LA PRESSION POUR RETIRER LE CALCAIRE NON LIÉ SI CELA ÉTAIT NÉCESSAIRE SUITE À CES INVESTIGATIONS, NOUS POURRONS TRACER LE PASSAGE DU RÉSEAU EN EXTÉRIEUR
NOUS POURRONS ÉGALEMENT CONTRÔLER SI L'ACTION MÉCANIQUE ET HAUTE PRESSION A ÉTÉ EFFICACE ET SELON LE CAS, NOUS POURRONS ALORS PROPOSER CETTE MÊME ACTION DU LE RESTE DU RÉSEAU
NOUS VOUS CONSEILLONS FORTEMENT CETTE ACTION PROPOSÉE SUR CE DEVIS CAR IL EST POSSIBLE QUE NOUS TROUVIONS LA SOLUTION POUR TRAITER CE PROBLÈME

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritits (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Traitement mécanique et haute pression	1100,00	1100,00
1,00	caméra vidéo de contrôle, géolocalisation	650,00	650,00



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

DEVIS N° 4032078

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

TOTAL H.T.	1750,00
T.V.A. à 20,00%	350,00
TOTAL T.T.C.En EURO	2100,00

Validité de l'offre : 6 mois à compter de la date d'émission.

Conditions de règlement : virement à 30 jours date de facture sauf conditions particulières convenues entre nous.

Dans l'attente de la faveur de vos ordres, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos sentiments dévoués.

P/LA SOCIETE

bon pour accord.
D. LAPEITE

GLS. P/L
Hub de ROQUEMAURE
ZAC de l'Aspre - 11 avenue de l'Aspre
30150 ROQUEMAURE
Tel. 04 66 89 23 76 - Fax 04 66 60 86 32
S.A.S. au capital de 7 702 000 € - Siret 315 334 011 01749
P. GRABER