



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6012182

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 14/01/2026 0H47 C:004290 I:15300
V/REF : BC - RESEAU - 00057
V/Email reçu le Mercredi 14/01/2026 à 0H47

SOMARAIL RESEAU

**62 LOT LA FEUILLANE
13270 FOS SUR MER**

SELON DEVIS N°

IMMEUBLE : GARE DE NIMES
1 BOULEVARD SERGENT TRIAIRE
30000 NIMES

Nîmes, le 30 Janvier 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : GARE DE NIMES VOIES E
M. LORENZINI: 07 50740305

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUR LES RÉSEAUX D'ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES AVEC
INSPECTION VIDÉO
TRAVAUX SUR LE QUAI DE LA VOIE E
Votre accord sur notre devis n° 6012035 du 09/01/2026 d'un montant de
3178€ HT SOIT 3813.60€ TTC

Donneur d'ordre : M. E LORENZINI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes à l'intérieur de
l'immeuble.

RÉALISÉ LE 16/01/2026

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC M. LORENZINI
MISE A DISPOSITION D'UNE ÉQUIPE DE TECHNICIENS SPÉCIALISÉS ÉQUIPÉS D'UN
VÉHICULE ATELIER, D'UNE UNITÉ CAMÉRA D'INSPECTION VIDÉO ET D'UN
GÉOLOCALISATEUR

MISE EN PLACE DE BALISAGES DE SÉCURITÉ POUR LES UTILISATEURS DANS CHAQUE
ZONES DE TRAVAUX AU FUR ET A MESURE DE L'AVANCEMENT

AU NIVEAU DU REPERE T DU QUAI DE LA VOIE E:
INSPECTION VIDÉO AVEC CAMÉRA DANS LES RÉSEAUX D'ÉVACUATION D'EAU
PLUVIALE A PARTIR DES TROIS AVALOIRS ET CONTRÔLE DE L'ÉTAT GÉNÉRAL ET
STRUCTUREL DE L'ENSEMBLE DE CES RÉSEAUX
GÉOLOCALISATION ET TRACE DES RÉSEAUX SUR FOND DE PLAN OU EN CROQUIS

AU NIVEAU DU REPERE V DU QUAI DE LA VOIE E:
INSPECTION VIDÉO AVEC CAMÉRA SUR L'ENSEMBLE DES DESCENTES D'EAU
PLUVIALE APPARENTES SOUS LA COUVERTINE A PARTIR DES TAMPONS DE VISITE
QUI SERONT POSÉS PAR VOS SOINS ET CONTRÔLE DE L'ÉTAT GÉNÉRAL ET
STRUCTUREL DE L'ENSEMBLE DE CES RÉSEAUX

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

GÉOLOCALISATION ET TRACE DES RÉSEAUX SUR FOND DE PLAN OU EN CROQUIS

AU NIVEAU DU REPERE W DU QUAI DE LA VOIE E :
DÉPOSE DES PLAQUES FONTE AUX PIEDS DES POTEAUX MÉTALLIQUES DANS LESQUELS
PASSENT LES DESCENTES D'EAU PLUVIALE QUI ÉVACUENT LES BACHES BLANCHES
EN HAUTEUR
CONTRÔLE DE L'ÉTAT GÉNÉRAL DES REGARDS
INSPECTION VIDÉO AVEC CAMÉRA DANS LES RÉSEAUX QUI ÉVACUENT CES REGARDS
POUR CONTRÔLER LEUR ÉTAT GÉNÉRAL ET STRUCTUREL
GÉOLOCALISATION ET TRACE DES RÉSEAUX SUR FOND DE PLAN OU EN CROQUIS

AU NIVEAU DE LA SORTIE ASCENSEUR AU PASSAGE ENTRE LA VOIE E ET LA VOIE
C :
PERCEMENT DE LA GROSSE DESCENTE EN PVC VENANT DU TOIT.
INSPECTION VIDÉO AVEC CAMÉRA DANS LA DESCENTE VERS LE REZ-DE-CHAUSSÉE ET
CONTRÔLE DE SON ÉTAT GÉNÉRAL ET STRUCTUREL
PAS DE TRACÉ SUR CETTE CONDUITE QUI TRAVERSE DIRECTEMENT LA DALLE

NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

OBSERVATIONS : FACTURE ACOMPTE N°6012033 D'UN MONTANT DE 1906,80€ REGLEE LE 20/01/2026

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait
nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de
distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques,
réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de
la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1
qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si
nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de
déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions
de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6012182

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Traitement dossiers administratifs	275,00	275,00
1,00	Recherche de fuite caméra EP + géoloc	2903,00	2903,00
1,00	Déduction Acompte de 50%	-1589,00	-1589,00
TOTAL H.T.			1589,00
T.V.A. a 20,00%			317,80
TOTAL T.T.C.En EURO			<u>1906,80</u>

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN