

N/REF : 8/04/2024 18H10 C:008073 I:11970
V/REF : 10885483404
V/Email reçu le Lundi 08/04/2024 a 18H10

CABINET AXA BERTEAU ROBIN

**12 RUE ML DE L. DE TASSIGNY
76420 BIHOREL**

IMMEUBLE : SARL SUBERY
7 RUE DU LT COLONNEL DUBOIS
35000 RENNES

Rennes, le 12 Avril 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 7 DUBOIS - SARL SUBERY M.I.R 35920 - M. SUBERY 06 03 94 52 10

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE DANS UN BÂTIMENT *PHOTOS ENVOYÉES SUR 3CX
>IDENTIFEIR D'OU VIENT L'INFILTRATION SOUS LA DALLE BÉTON QUI PASSE
PAR LE MUR ET SE PROPAGE PAR LA DALLE DU VOISIN

Donneur d'ordre : M. R BERTEAU

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DU 10/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHER DE FUITE
PRESENCE D'INFILTRATION D'EAU DANS UN FRIGO
DEPOSE DES BASTAINGS EN PIED DE MUR
DEPLACEMENT DES BACS A GLACONS DANS LE FRIGO VOISIN
MISE EN PLACE EN PLACE DE COLORANT
CONSTAT : LE COLORANT APPARAÎT DANS LE FRIGO VOISIN
PREVOIR LA REFECTION DE L'ETANCHEITE DU SOL AU NIVEAU DU FRIGO A GLACON
NETTOYAG'E CHANTIER

OBSERVATIONS : LC LCOMPTER Email envoyé le 10/04/24 a 21H55 M. R BERTEAU

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,65		28,65
2,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 10/02	1	67,23		168,07
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,48		39,48
TOTAL H.T.					236,20
T.V.A. a 20,00%					47,24
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>283,44</u>

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

