

N/REF : 2/04/2024 8H08 C:000053 I:00114
V/REF : AC/B86532
V/Email reçu le Mardi 02/04/2024 à 8H08

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CPH
IMMEUBLE : COPENHAGUE - CPH
1/2/3 SQUARE DE COPENHAGUE
.
35000 RENNES

Rennes, le 16 Avril 2024

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 2 COPENHAGUE - MME BOUKOURA M. GOUBA 06 95 21 85 32
09 80 65 66 72
LOGEMENT N° 008679, PORTE N°8679, 6° ÉTAGE
MR OTHMAN 07 66 52 78 82
PORTE 8686
MME BILLAUDE 02 99 32 01 47
PORTE 8693

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE DANS LES WC

Donneur d'ordre : M. R STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DU 08/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU LOGEMENT 8679
CONSTAT : LES INFILTRATIONS PROVIENNENT BIEN DU RÉSERVOIR WC QUI ÉTAIT
CASSÉ DANS LE LOGEMENT 8686
CONCLUSION : PLUS AUCUNE FUITE EN COURS
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MB AB Email envoyé le 15/04/24 à 12H05 M. R STEPHANT
SUITE AC/B86532
MG LCOMPTER Email envoyé le 10/04/24 à 15H52 M. R STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	3	102,56	102,56
TOTAL H.T.				102,56
T.V.A. a 10,00%				10,25
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>112,81</u>

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

