

N/REF : 22/01/2025 10H45 C:000003 I:01419
V/REF : AC/C10750
V/Email reçu le Mercredi 22/01/2025 à 10H45

AIGUILLON CONSTRUCTION
Agence Villejean-Pays ST-MaLo
55 COURS J.F. KENNEDY
35000 RENNES

V/REF.IMM. NBL
IMMEUBLE : RES.ALAIN COLAS -NBL
34-44, RUE NOEL BLAYAU
.
35000 RENNES

Rennes, le 09 Avril 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 34 BLAYAU - MME MADI SAID 07 69 77 11 29
LOGEMENT N° 101433, PORTE N°34, 3° ÉTAGE, TYPE 5
MOTIF : REMPLACEMENT COLONNE LAVABO (ACTUELLE TROP PETITE)

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 23/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DÉPOSE COLONNE LAVABO
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
REMARQUE : ACCORD GESTIONNAIRE POUR COMMANDE COLONNE SPECIALE QUI
S'ADAPTERA A LA HAUTEUR DU LAVABO
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 20/02
--
INTERVENTION DU 20/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
TENTATIVE DE POSE DE LA NOUVELLE COLONNE
CONSTAT: LA COLONNE NE S'ADAPTE PAS
APPEL AU FOURNISSEUR
MODELE PLUS DISPONIBLE
PRÉVOIR POSE D'UNE COLONNE STANDARD AVEC RÉHAUSSE DU LAVABO
NETTOYAGE CHANTIER
--
INTERVENTION DU 07/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ET ENLEVEMENT LAVABO
DÉPOSE ROBINETTERIE
FOURNITURE ET POSE LAVABO

POSE ROBINETTERIE
FOURNITURE ET POSE COLONNE LAVABO
RACCORDEMENTS ALIMENTATIONS ET ÉVACUATION
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 12/03/25 a 11H00 mlefeuvre@aiguillon.com
MG LCOMPTER Email envoyé le 23/01/25 a 14H47 Mme M LEFEUVRE
Suite a donner : OUI. Le 20/02/2025 a 11:55
NR LCOMPTER Email envoyé le 12/03/25 a 10:57 Mme M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS082-F.P colonne lavabo en porcelaine	3	76,60	76,60
	TOTAL H.T.			76,60
	T.V.A. a 10,00%			7,66
	TOTAL T.T.C.En EURO			84,26

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

