

N/REF : 19/05/2025 15H32 C:000053 I:00212
V/REF : AC/C19740
V/Email reçu le Lundi 19/05/2025 a 15H32

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BCH
IMMEUBLE : BS CHALAIS -BCH
42 A 62, BOULEVARD ALBERT 1ER
3-11, AVENUE DU CANADA
35000 RENNES

Rennes, le 11 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 44 ALBERT 1ER - MR KUMBAZI : 06 41 60 83 54
LOGEMENT N° 005948, PORTE N°5948, 2° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
MR INDIQUE ENTENDRE DE L'EAU QUI FUT ENTRE LE MUR ET L'ÉVIER DE LA
CUISINE. MERCI DE
PROCÉDER AUX RÉPARATIONS NÉCESSAIRES SUITE RECHERCHE

Donneur d'ordre : Mme J BENAUD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 19/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : FUITE SUR COLONNE D'EAU FROIDE DU A LA CORROSION DU CUIVRE EN
MAUVAIS ÉTAT
REMARQUE : MUR HUMIDE
RÉPARATION PROVISoire SUR CUIVRE
PRÉVOIR NOUVELLE INTERVENTION POUR RÉPARATION CUIVRE, ET POSE D'UN
DÉSHUMIDIFICATEUR
INTERVENTION REPLANIFIÉE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 26/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
AFFICHAGE COUPURE D'EAU
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 27/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE EN PLACE DU DÉSHUMIDIFICATEUR 30%
COUPURE D'EAU

RÉPARATION DE LA FUITE
REMISE EN EAU
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : LES MURS SONT TREMPÉS, LE DÉSHUMIDIFICATEUR DOIT ÊTRE LAISSÉ
DEUX MOIS. CÉPENDANT LE LOCATAIRE RISQUE DE L'ENLEVER CAR PRÉSENCE DE
BRUIT ET RISQUE D'AUGMENTATION DE FACTURE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 02/06/25 à 12H05 Mme J BENAUD
AT LCOMPTER Email envoyé le 27/05/25 à 13H59 Mme J BENAUD
AT LCOMPTER Email envoyé le 22/05/25 à 10H36 Mme J BENAUD

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des débris (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	170,00	170,00
1,00	PBL110-Ff Répar.fuite s/Colonne Eu	2	135,00	135,00
1,00	DEP002-Pose Affichage le 26/05	4	20,00	20,00
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
10,00	J.Locat.déshumidificateur GM	1	58,70	587,00

TOTAL H.T.	912,00
T.V.A. a 10,00%	91,20
TOTAL T.T.C.En EURO	1003,20

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.