

N/REF : 10/07/2025 15H56 C:000053 I:00040
V/REF : AC/C23658
V/Email reçu le Jeudi 10/07/2025 a 15H56

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
1-41, SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 31 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 19 DULLIN - PASS CHANTIER
LOGEMENT N° 004212, PORTE N°4212, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : POSE LAVABO PORCELAINE
Donneur d'ordre : M. C YAUCAT-GUENDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 10/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : PAS DE COLONNE EN PLACE, PRÉVOIR POSE COLONNE CAR LE LAVABO
S'AFFAISSE

INTERVENTION DU 15/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE LAVABO DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN LAVABO
FOURNITURE ET POSE D'UNE COLONNE LAVABO
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
REMISE EN EAU
CONSTAT : MITIGEUR LAVABO FUYARD PAR LE MOUSSEUR, IL EST A REMPLACER.
FUITE ÉGALEMENT AU NIVEAU DU ROBINET DE MACHINE A LAVER DANS LA
BUANDERIE
FOURNITURE ET POSE D'UN BOUCHON POUR MISE EN SÉCURITÉ
TENTATIVE D'APPEL GESTIONNAIRE : PAS DE RÉPONSE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 28/07/25 a 12H01 CYAUCATGUENDI@AIGUILLON.COM

2807 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 16/07 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

--

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 16/07/25 A 09H20 M. C YAUCAT-GUENDI

PRÉVOIR REMPLACEMENT MITIGEUR LAVABO ET ROBINET MACHINE A LAVER DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

LE LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 11/07/25 A 09H51 M. C YAUCAT-GUENDI

LE LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 11/07/25 A 09H41 M. C YAUCAT-GUENDI

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 10/07, PRÉVOIR INSTALLATION D'UNE COLONNE DE LAVABO CAR LE LAVABO S'AFFAISSE. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 28/07/25 A 11:58 M. C YAUCAT-GUENDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL090-FP.Lavabo porcel.blc+col.sans rob	50	180,00		180,00
	TOTAL H.T.				180,00
	T.V.A. a 10,00%				18,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				198,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.