

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 2020016

N/REF : 20/12/2021 16H19 C:025626 I:31595
V/REF : 22004538
V/Email reçu le Lundi 20/12/2021 à 16H19

ALPES ISERE HABITAT
Agence Fontaine PG1
Code Service : COMPTABILITE
53Bis Mail Marcel Cachin
38600 FONTAINE

V/REF.IMM. 150336
IMMEUBLE : L. HAUTS DE SEYSSINS
91 AVENUE DE CLAIX
-
38180 SEYSSINS

Grenoble, le 02 Février 2022

Référence Marché: Marché n°17TRA055/1-Lot 13

LOCALISATION : ALLEE N91 AV DE CLAIX - LOGT DE M. GUENDOUZ AU 2EME - 06 63 77 83 18
OU LE 09 83 60 89 91

MOTIF : INTERVENIR POUR : - RECHERCHE ET REPARATION DE FUITE EN PARTIE PRIVATIVE
(SITUE APRES LE ROBINET D'ARRET DU LOCAL)

Donneur d'ordre : M. M BOUMENDJEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 21/12/2021 A 14H
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.GUENDOUZ AU 2EME ETAGE
RECHERCHE DE FUITE
FUITE LOCALISEE AU NIVEAU DU TUYAU D'ARRIVEE D'EAU DU SECHE SERVIETTE
COUPURE D'EAU DU ROBINET D'ARRIVEE D'EAU ET FERMETURE DU TE DE REGLAGE
EN LAISSANT DE L'EAU POUR QUE LE LOCATAIRE PUISSE UTILISER SON
SECHE-SERVIETTE ELECTRIQUEMENT.

PREVOIR LE REMPLACEMENT DU SECHE-SERVIETTE (ENTRAXE : ALLER/RETOUR 45CM;
HAUTEUR 120CM)

LE 31/01/2022 A 8H15
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.GUENDOUZ AU 2EME ETAGE
COUPURE D'EAU ET ELECTRIQUE
DEPOSE DU RADIATEUR SECHE SERVIETTE
POSE DU NOUVEAU RADIATEUR SECHE SERVIETTE
MISE EN PLACE RESISTANCE ELETRIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE ET HYDRAULIQUE
REMISE EN EAU
CONTROLE DE L'ETANCHEITE ET DU BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 01/02/22 à 18H06 M. M BOUMENDJEL

MB LGESTION Email envoyé le 22/12/21 a 09H55 M. M BOUMENDJEL

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ENTPLOMB01-Ff Rech./Répar.fuite PV	1	128,78	128,78
1,00	ENTPLOMB56-FP.Radiateur seche serviette	2	175,14	175,14
TOTAL H.T.				303,92
T.V.A. a 10,00%				30,39
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>334,31</u>

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN