

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 2020054

N/REF : 30/01/2022 17H45 C:025627 I:30793
V/REF : 22010063
V/Appel du Dimanche 30/01/2022 a 17H45

ALPES ISERE HABITAT
Ag. Saint Martin d'Heres PG2
Code Service : COMPTABILITE
5 Rue Albert Samain
38400 SAINT MARTIN D'HERES

V/REF.IMM. G00611
IMMEUBLE : LE PLAN
95 a 105 ALLEE DE LA SAVOYARDE
38530 PONTCHARRA

Grenoble, le 04 Février 2022

Référence Marché: Marché n°17TRA055/1-Lot 13
LOCALISATION : ALLEE N° 97, CONTACT MME FOUTRIN, 0663250978
MOTIF : FUITE D'EAU FROIDE SUR UN TUYAU EN CAVES
Donneur d'ordre : Ste SOFRATEL C. APPELS

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 30/01/2022 A 19H00 :
LA VANNE GENERALE DE L'IMMEUBLE EN CAVES EST CASSEE.
LA REGIE DES EAUX A COUPE EN AMONT 4 IMMEUBLES POUR STOPPER LA FUITE.
LES POMPIERS SONT SUR PLACE.
PAS DE REPARATION POSSIBLE CE SOIR.

LE 31/01/2022 A 8H
INTERVENTION DEPUIS LES CAVES
CONSTAT : VANNE GENERALE EN CAVE DETERIOREE ET ROUILLEE
INTERVENTION DE LA COMPAGNIE DES EAUX POUR LA COUPURE
DEPOSE DE LA VANNE GENERALE - UNE PORTION S'EST FENDUE
REPRISE A PARTIR DU PLYMOUTH DANS LE MUR
DEGARNISSAGE DU MUR EN BETON ARME POUR RACCORDEMENT AU PLYMOUTH
DEPOSE DE L'ACIER GALVANISE ET REMPLACEMENT PAR UN RACCORD GEBO
REMISE EN EAU PAR LE SERVICE DES EAUX
CONTROLE DE L'ETANCHEITE OK
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : LC AB Email envoyé le 03/02/22 a 12H07 Mme P THUARD (AB)
LC AB EMAIL en CC le 02/02/22 a 13H54 damien.chenavas@alpeshabita
LC AB Email envoyé le 02/02/22 a 13H54 M. G LALOUETTE
AH LCOMPTER Email envoyé le 02/02/22 a 11H46 M. D. CHENAVAS

AH LCOMPTER Email envoyé le 31/01/22 a 09H49 M. D. CHENAVAS

NOTRE TECHNICIEN EST SUR PLACE CE MATIN POUR LE REMPLACEMENT DE LA
VANNE GENERALE

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ASTPLOM01-Ffait Interv.Plomberie < 2H00	1	329,69	329,69
7,00	ENTPLOMB83-H(s) Ouvrier Le 31/01/2022	2	50,47	353,29
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Raccord(s) GEB0 49/40	2	29,84	29,84
1,00	Vanne(s) a levier dn40/49	2	39,18	39,18
1,00	Coude(s) galva Dn40/49	2	17,51	17,51
2,00	tube filete acier 1'1/2	2	4,00	8,00
1,00	Raccord(s) plymouth Dn40	2	11,81	11,81
1,00	Réduction(s) laiton 33/42-40/49	2	29,06	29,06
1,00	ENTPLOMB84-Coef.maj.25% s/Fournitures	2	25,00%	33,85
1,00	Mise en oeuvre marteau piqueur	2	86,29	86,29
TOTAL H.T.				938,52
T.V.A. a 10,00%				93,85
TOTAL T.T.C.En EURO				1032,37

Valeur en votre reglement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 2020054

101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN