

AVOIR N°6080001

SUR FACTURE N° 6060239
N/REF : 1/06/2026 13H45 C:265264 I:32729
V/REF : MAIL
V/Email reçu le Lundi 01/06/2026 à 13H45

MONSIEUR JEAN JACQUES PALMER

20 RUE DU PRE D'ELLE
38240 MEYLAN

IMMEUBLE : LE FLORIDE -792
20 a 26 RUE PRE D'ELLE
38240 MEYLAN

Fontaine, le 03 Aout 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 20 ELLE - LGT DE M.PALMER - TEL*0662661120*

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 6050076 du 26/05/2026 d un montant de
306,18 € TTC

Donneur d'ordre : _ OCCUPANT LOGEMENT

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.PALMER
COUPURE D'EAU
REPLACEMENT DU LAVABO DE LA SALLE DE BAIN
FOURNITURE ET POSE D'UNE COLONNE DE LAVABO
REPRISE DE L'EVACUATION DU LAVABO EN PVC DIAM 32
REMISE EN EAU
CONTROLE ETANCHEITE
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

NOTRE INTERVENTION DU 09/06/2026
+ AJOUT ROBINET LAVABO BEC BAS

OBSERVATIONS :

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

AVOIR N°6080001

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

1,00	Mitigeur(s) lavabo OLYOS2 BD	39,00	-39,00
=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	206,20	-206,20
TOTAL H.T.			-245,20
T.V.A. a 20,00%			-49,04
TOTAL T.T.C.En EURO			-294,24

CECI EST UN AVOIR

ATTENTION: Ne pas enregistrer dans votre comptabilité cet avoir si vous n'avez pas enregistré notre facture initiale