



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6080197

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 11/08/2026 13H28 C:003585 I:47328
V/REF : MAIL DE MME THIBERT
V/Email reçu le Mardi 11/08/2026 à 13H28

ATESIA - ESAT MFSL / APM 71

**412 ROUTE DE MACON
71870 HURIGNY**

IMMEUBLE : LA PETITE GROSNE
RUE DE NICEPHORE NIEPCE
71000 MACON

Feillens, le 12 Aout 2026

Référence Marché: Notre Tarif en vigueur

LOCALISATION : RUE NICÉPHORE NIEPCE - MACON - BLANCHISSERIE ATESIA
SITE DE LA PETITE GROSNE

MOTIF : INTERVENIR POUR DÉBOUCHER LES 2 WC

Donneur d'ordre : Mme C. THIBERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

LE 11 AOUT 2026 A 14H15
DÉBOUCHAGE A PARTIR DU REGARD EXTÉRIEUR
BOUCHON CAUSE PAR UN EXCES DE PAPIERS WC EN PARTIE PRIVATIVE
CONTRÔLE DES ÉCOULEMENTS

OBSERVATIONS :

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).

Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.

Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique

Vérification du bon écoulement du réseau.

Nettoyage du chantier.

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas être assimilée à un curage de canalisation (remise au diamètre initial de la totalité de la canalisation).

Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6080197

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diamètre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Déplac.hydrocureur Lu-Ve 8h-17h00	1	115,37	115,37
1,00	H.Camion HP 30L/400B 1 Opér.	1	149,39	149,39
TOTAL H.T.				264,76
T.V.A. a 20,00%				52,95
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>317,71</u>

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

Bourgogne BOURGOGNE

De: THIBERT Céline <celine.thibert@atesia.fr>
Envoyé: mardi 11 août 2026 13:28
À: Bourgogne BOURGOGNE
Objet: DEMANDE INTERVENTION

Catégories: Rox

Bonjour,

Pouvez-vous intervenir pour 2 toilettes bouchés à la blanchisserie sur notre site de la petite grosne de Mâcon - Rue Nicéphore Niepce, 71000 MACON.

Je vous remercie,

Cordialement,

Céline THIBERT

Responsable qualité, sécurité et performance sociale



ATESIA – ESAT MFSL / APM 71

celine.thibert@atesia.fr / 06 14 08 74 65

412 route de Mâcon – 71870 HURIGNY
Rue Nicéphore Niepce – 71000 MACON



THIBERT Céline

Responsable Qualité - Sécurité et performance sociale

412 route de Macon • 71870 Hurigny

0 • 06 14 08 74 65

