



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5070246

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 7/07/2025 17H35 C:026275 I:37299
V/REF : I2722011
V/Email reçu le Lundi 07/07/2025 a 17H35

VIAREN

**8/10 BOULEVARD DE VAUGIRARD
75724 PARIS**

IMMEUBLE : HPF INVEST
338 RUE NICOLAS PARENT
73000 CHAMBERY

Voglans, le 15 Juillet 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 338 RUE NICOLAS PARENT -SOCIÉTÉ HPF INVEST AU EME ÉTAGE-TEL:0698316548
N° I2722011 DU 07/07/2025 15:34
SINISTRE N° : 7368591908/S09/GGT

MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE SIPHON LAVABO, PROVIENDRAIT DU JOINT

Donneur d'ordre : Ste VIAREN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 10/07/2025 A 9H00:
SOCIÉTÉ HPF INVEST AU 2EME ÉTAGE:
CONSTAT DE BONDE DE LAVABO FENDUE ET DE SIPHON DE LAVABO DEFECTUEUX
GENERANT UNE FUITE AU SOL.
DEPOSE ET REMPLACEMENT DE LA BONDE CLIC-CLAC DE LAVABO.
DEPOSE ET REMPLACEMENT DU SIPHON DE LAVABO.
REPRISE ET RACCORDEMENT DE L'EVACUATION DE LAVABO.
CONTROLE ET CONSTAT D'ETANCHEITE ET DU BON ECOULEMENT.
NETTOYAGE ET REPLI DE CHANTIER

OBSERVATIONS : CV LCOMPTER Email envoyé le 15/07/25 a 08H53 Ste VIAREN

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8eme étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	DP03-Forfait recherche fuite le 10/07	2	97,09	97,09
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Siphon aerateur lavabo-73	2	7,02	7,02
1,00	Bonde(s) lavabo clic-clac	2	62,31	62,31
TOTAL H.T.				166,42
T.V.A. a 20,00%				33,28
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>199,70</u>

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5070246

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

VIAREN

Responsable : FRANQUIN Djamel
8/10, boulevard de Vaugirard
75724 Paris Cedex 15
Téléphone : +33810140300
Courriel : contact@gestion.viaren.fr

servimo savoies
+33479520882

Fiche d'intervention non urgente

PACIFICAMH
N° I2722011 du 07/07/2025 15:34
Sinistre N° : 7368591908/S09/GGT

PLOMBERIE COURANTE
DEGATS DES EAUX
Franchise : 0,00 €

Bonjour,

L'intervention n° I2722011 vous a été confiée.

Observations : Réparation de la fuite sur le siphon du lavabo

Rapport de recherche de fuite joint

Veuillez contacter HPF INVEST dans les 24 heures pour fixer une date de rendez-vous aux coordonnées suivantes :

Adresse travaux :

338 RUE NICOLAS PARENT
4e ETAGE
73000 Chambéry

Contact pour les travaux :

Client : HPF INVEST
Tel fixe :
Tel portable : +33698316548
Email :

Cordialement,

FRANQUIN Djamel

PROCES-VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

N° de Mission : 7368591908/S09/GGT - N° d'intervention : I2722011 - Franchise : 0,00 €

PACIFICAMH

Coordonnées du prestataire ayant réalisé les travaux
Membre du réseau ViaREN

Nom et adresse du client

servimo savoies
Chemin des Marais
73420 - Voglans

HPF INVEST
338 RUE NICOLAS PARENT
73000 Chambéry

Je soussigné HPF INVEST, Maître de l'ouvrage, atteste que la date de construction de l'habitation, objet des travaux dont l'adresse est 338 RUE NICOLAS PARENT 73000 Chambéry est :

Supérieur à 2 ans : ☒

Inférieur à 2 ans : ☐

☒ Je reconnais que les réparations effectuées me donnent entière satisfaction et sont conformes aux travaux préconisés que j'ai approuvés. Je donne quitus de fin de travaux à l'entreprise ci-dessus et n'émet aucune réserve.

☐ J'émet les réserves précisées ci-dessous quant à la réalisation des travaux préconisés et effectués. Je demande leurs levées dans les meilleurs délais.

Dépose et remplacement bonde Clic clac + Siphon
lavabo

Fait en 2 exemplaires à Chambéry, le 10/07/25

Date et signature du client :

10/07/25

Signature et cachet de l'entreprise :

