

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4040121

N/REF : 15/03/2024 11H17 C:025952 I:32515
V/REF : 915365
V/Email reçu le Vendredi 15/03/2024 à 11H17

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO OUEST MATHEYSINE
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0684
IMMEUBLE : LES CHARMETTES -0684
22-24, RUE JEAN MOULIN
38360 SASSENAGE

Fontaine, le 12 Avril 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLEE 24 JEAN MOULIN - LOGEMENT DE M PHILIBERT AU 1ER
TEL: 07 86829622
- LOGEMENT DE MME SEIGLER AU 2EME
TEL: 06 41418650

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE SUITE INFILTRATIONS AU DESSUS DE LA
CHAUDIERE DU 1ER

Donneur d'ordre : Mme I SIKORA

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 15/03/2024 A 17H:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M PHILIBERT AU 1ER ETAGE
CONSTAT D'UNE INFILTRATION D'EAU AU NIVEAU DU PLAFOND DE LA CUISINE AU
DESSUS DE LA CHAUDIERE
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME SEIGLER AU 2EME ETAGE
ABSENCE DE FUITE APPARENTE
CONTROLE DE LA CUISINE IMPOSSIBLE: CELLE-CI EST AMENAGEE ET IL EST DONC
IMPOSSIBLE DE TOUT CONTROLER
INTERVENTION DEPUIS LE PLACARD TECHNIQUE DANS LES PARTIES COMMUNES
AU 2EME ETAGE: CONSTAT D'UNE FUITE SUR UN TUYAU COLONNE EN CUIVRE
(MEME PROBLEME IDENTIFIE SUR AUTRE BON DE COMMANDE)

LE 02/04/2024 A 15H30:
INTERVENTION DEPUIS LE PLACARD TECHNIQUE DU 2EME ETAGE EN PARTIES
COMMUNES
LA VANNE EN PIED DE COLONNE 2" NE COUPE PAS COMPLETEMENT L'EAU ET LE
CUIVRE EST TROP VESTUSTE
POSE D'UN COLLIER DE SERRAGE EN MESURE CONSERVATOIRE
PREVOIR LE REMPLACEMENT DE LA VANNE DE COUPURE D'EAU ET LE REMPLACEMENT
D'UNE PORTION DE COLONNE EN CUIVRE DN52 PAR DU MULTICOUCHE DN 50 AVEC
RACCORDEMENTS AUX COMPTEURS

AH LCOMPTER Email envoyé le 11/04/24 a 16H32 Mme I SIKORA
AH LGESTION Email envoyé le 03/04/24 a 11H32 Mme I SIKORA
RK LCOMPTER Email envoyé le 02/04/24 a 16H53
RK LCOMPTER Email envoyé le 02/04/24 a 16H52 M. PH. MICHAUD

BONJOUR,
MERCI DE NOUS DONNER VOS INSTRUCTIONS SUR LA SUITE A DONNER A CE
DOSSIER

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,40	167,40
2,00	PLS1000-Heure(s) Plombier	2	48,36	96,72
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Collier(s) réparation dn52	2	57,35	57,35
1,00	Coef Maj.1,20 s/fournitures Hors BPU	2	20,00%	11,47
TOTAL H.T.				332,94
T.V.A. a 10,00%				33,29
TOTAL T.T.C.En EURO				366,23

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 4040121

101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN