

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4050105

N/REF : 6/05/2024 11H05 C:025952 I:32466
V/REF : 917600
V/Email reçu le Lundi 06/05/2024 à 11H05

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO OUEST MATHEYSINE
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0616
IMMEUBLE : LES BRUYERES -0616
1 a 13, RUE DE CHAMECHAUD
38600 FONTAINE

Fontaine, le 16 Mai 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere
LOCALISATION : ALLEE 1 CHAMECHAUD - 5EME ETG - M GRIBBI 06 41 07 13 29
MR IACONO 06 08 05 00 15 - 4EME ETAGE - LOGT 402
MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE AU NIVEAU DU PLAFOND DE LA SALLE DE BAIN
Donneur d'ordre : M. A. HACHEMI

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 10/05/2024 A 14H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME IACONO AU 4EME ETAGE
CONSTAT DE TRACES D'INFILTRATIONS D'EAU DANS LE PLAFOND DE LA SALLE DE
BAIN ET DU CELLIER - 40% DE TAUX D'HUMIDITE AU PLAFOND
OUVERTURE DE LA TRAPPE DE VISITE DANS LE CELLIER
CONSTAT DE TRACES D'INFILTRATIONS D'EAU AU NIVEAU DE LA CONDUITE DE LA
VENTILATION

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DU DESSUS DE MME GRIBBI AU 5EME ETAGE
CONTROLE DU LOGEMENT PAR LE WC, CUISINE ET SALLE DE BAIN - IL N'Y A PAS
DE FUITE
DEPOSE DE L'HABILLAGE BAIGNOIRE - CONSTAT D'INFILTRATIONS D'EAU SOUS LA
BAIGNOIRE AU NIVEAU DU ROBINET
COUPURE D'EAU GENERALE DU LOGEMENT
REPLACEMENT DU MELANGEUR BAIGNOIRE PAR UN MITIGEUR BAIGNOIRE
REPLACEMENT DU FLEXIBLE DOUCHE QUI EST HORS SERVICE
RACCORDEMENT ET REMISE EN EAU
CONTROLE ETANCHEITE ET BON FONCTIONNEMENT - OK
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 14/05/24 à 14H28 M. A. HACHEMI

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,40	167,40
1,00	PLS501-F.P.Mitigeur douche	1	108,81	108,81
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Flexible douche	1	26,53	26,53
1,00	Coef Maj.1,20 s/fournitures Hors BPU	1	20,00%	5,30
TOTAL H.T.				308,04
T.V.A. a 10,00%				30,80
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>338,84</u>

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN