

N/REF : 31/05/2024 11H51 C:025951 I:32407
V/REF : 918737
V/Email reçu le Vendredi 31/05/2024 à 11H51

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0141
IMMEUBLE : LES NARCISSES -0141
14-18, PASSAGE DES GRUBINS
RUES DES BOISSES/CHENEVIERE
38240 MEYLAN

Fontaine, le 19 Juin 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLEE 18 GRUBINS LOGEMENT L101 1ER ETAGE MME WEILL NATHALIE
09 83 56 63 61 OU 04 76 43 51 07 OU 06 61 49 75 92
GARAGE MME RONDINEAU 06 76 60 87 53

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE DANS LA COLONNE DESCENDANTE
SUITE A UNE INFILTRATION DANS LE GARAGE DE MME RONDINEAU

Donneur d'ordre : M. P. KROL (AB) + GET

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 04/06/24 A 13H00
INTERVENTION DEPUIS LE GARAGE DE MME RONDINEAU
INFILTRATION D'EAU DANS LE PLAFOND DU GARAGE ET GOUTTE A GOUTTE
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME WEILL AU 1ER ETAGE L101
OUVERTURE DE LA TRAPPE DE VISITE DANS LE PLACARD DU COULOIR- FUITE D'EAU
SUR TUYAU EN CUIVRE DE L'ALIMENTATION EAU FROIDE QUI VIENT DU DESSUS
LAISSE UN AVIS DE PASSAGE CHEZ LE LOCATAIRE DU DESSUS ABSENT (MR PIPET)

LE 12/06/24 A 9H45
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MR PIPET AU DERNIER ETAGE
OUVERTURE DE LA TRAPPE DE VISITE DANS LE COULOIR - PAS D'HUMIDITE
PAS DE TUYAU CUIVRE PASSANT DANS LA GAINTE TECHNIQUE
OUVERTURE DE LA TRAPPE DE VISITE DANS LA SALLE DE BAIN
ABSENCE D'HUMIDITE OU DE TRACES D'EAU
CONTROLE DE LA TERRASSE - 3CM EAU STAGNANTE
DEPOSE COLORANT JAUNE SOUS LES DALLES DE LA TERRASSE
DEPOSE COLORANT ROUGE DANS LA SALLE DE BAIN

LE 17/06/2024 A 15H45:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.PIPET AU DERNIER ETAGE
MISE EN PRESSION DU RESEAU D'EAU - BAISSSE DE PRESSION RAPIDE
FUITE SUR ALIMENTATION D'EAU FROIDE SOIT DANS LA DALLE SOIT DANS LA

REMONTEE DU TUYAU ENTRE LE COMPTEUR ET LE LOGEMENT DU 1ER ETAGE
PREVOIR UN PASSAGE EN APPARENT EN PARTANT DU RDC APRES COMPTEUR ET DE
REMONTER DANS LA GAINTE TECHNIQUE DU LOGEMENT DU 1ER
TRAVERSER LA DALLE POUR ARRIVER DANS LE LOGEMENT DU 2EME ETAGE
DEUX TRAVERSEES DE DALLES SONT A PREVOIR AVEC ENVIRON 30M DE MULTICOUCHE
DIAMETRE 16
L'ALIMENTATION D'EAU FUYARDE PASSE DANS LE LOGEMENT DU 1ER ETAGE DEPUIS
LE COMPTEUR DU LOGEMENT DU 2EME ETAGE

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 18/06/24 a 16H47 M. P. KROL (AB) + GET

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,40	167,40
1,50	PLS1000-Heure(s) Plombier	4	48,36	72,54
TOTAL H.T.				239,94
T.V.A. a 10,00%				23,99
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>263,93</u>

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

FACTURE N° 4060174