

N/REF : 18/06/2024 14H47 C:025951 I:32408
V/REF : 920117
V/Email reçu le Mardi 18/06/2024 a 14H47

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0169
IMMEUBLE : LES JONQUILLES -0169
7-18, RUE CHENEVIERE
PASSAGE DES GRUBINS/LE ROUTOIR
38240 MEYLAN

Fontaine, le 21 Juin 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere
LOCALISATION : ALLEE 7 CHENEVIERE PORTE L001 RDC MME DRISSI ALYA 07 49 15 23 08
MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE ET REPARATION DANS LA CUISINE
Donneur d'ordre : M. J. QUERIN

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 18/06/24 A 16H00
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME DRISSI AU RDC L001
REMONTEE D'EAU SUR LE PVC EN 40 QUI PART DE LA CULOTTE 110 DANS LA GAINTE
TECHNIQUE
OUVERTURE DE LA GAINTE DANS LA CUISINE ET DEPOSE DU TAMPON 110
PASSAGE DE LA K50 DEUX FOIS POUR DEBOUCHER
REMISE DU JOINT TAMPON AVEC REPARATION PROVISOIRE
TEST ETANCHEITE - AUCUNE FUITE ET BON ECOULEMENT
PREVOIR DE VENIR METTRE UN TAMPON RIGIDE 110 EN PVC ET RACCORDER LE 40
PREVOIR DE REFAIRE LA CLOISON DE LA GAINTE TECHNIQUE JUSQU'AU PLAN DE
TRAVAIL

LE 19/06/2024 A 10H45
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT L001 DE MME DRISSI AU RDC
CONSTAT: EVACUATION BOUCHEE - CELA REMONTE PAR LE JOINT EN CAOUTCHOUC
COUPURE D'EAU ARRIVEE GENERALE DU LOGEMENT
POSE D'UN TAMPON 110/40 - L'EAU REFOULE PAR L'EVIER
REMISE EN EAU
CONTROLE ETANCHEITE - OK
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER
PREVOIR UN CURAGE RAPIDEMENT

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 20/06/24 a 14H53 M. J. QUERIN

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,40	167,40
3,00	PLS1000-Heure(s) Plombier	2	48,36	145,08
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Metre(s) de PVC dn 40	2	2,40	2,40
1,00	Coude(s) PVC dn 40 - MF 45°	2	1,34	1,34
1,00	Manchon(s) PVC dn 40	2	0,57	0,57
1,00	Tampon(s) réduct.élastomere 3 trous Dn40	2	13,32	13,32
1,00	Coef Maj.1,20 s/fournitures Hors BPU	2	20,00%	3,52
TOTAL H.T.				333,63
T.V.A. a 10,00%				33,36
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>366,99</u>

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

FACTURE N° 4060183