

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 - 365j/365

FACTURE N° 4070057

N/REF : 24/06/2024 9H25 C:025952 I:32401
V/REF : 920825
V/Email reçu le Lundi 24/06/2024 à 9H25

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO OUEST MATHEYSINE
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0871
IMMEUBLE : RHODIA -0871
1-8, RUE DU JEU DE BOULES
2-26, AVENUE DES RESISTANTS
38800 LE PONT DE CLAIX

Fontaine, le 08 Juillet 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere
LOCALISATION : ALLEE 20 RESISTANT - MME GRIAT 06 26 17 37 13
MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT
Donneur d'ordre : Mme N. LECHATTON

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 25/06/2024 A 15H45:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME GRIAT
RECHERCHE DE FUITE ET LOCALISATION
2 FUTES DANS LE LOGEMENT:
- UNE SOUS LE BAC A DOUCHE - DEPOSE D'UN CARREAU DE FAIENCE DE
L'HABILLAGE DOUCHE POUR CONTROLE - LE JOINT SILICONE EST HS
REFECTION DU JOINT SILICONE DE LA DOUCHE
- FUITE SUR TUYAU CUIVRE SOUS LE LAVABO - REFECTION DE L'ALIMENTATION
EAU FROIDE
CONTROLE ETANCHEITE

LE 28/06/2024 A 08H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME GRIAT
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT
REPRISE DE 2 FUTES SUR CUIVRE EN MULTICOUCHE
REMISE EN EAU ET CONTROLE ETANCHEITE

LE 05/07/2024 A 15H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME GRIAT
REFECTION DE L'HABILLAGE DOUCHE AVEC CARREAU 40X20 BLANC

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 05/07/24 à 16H05 Mme N. LECHATTON
AH LCOMPTER Email envoyé le 25/06/24 à 19H03 Mme N. LECHATTON

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4070057

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,40	167,40
1,00	PLS401-F.P.Tuyaut.apparente cuivre/Ml	1	41,85	41,85
1,50	PLS401-F.P.Tuyaut.apparente cuivre/Ml	3	41,85	62,77
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Cartouche(s) de silicone (310 ml)	1	11,39	11,39
1,00	Coef Maj.1,20 s/fournitures Hors BPU	1	20,00%	2,27
TOTAL H.T.				285,68
T.V.A. a 10,00%				28,56
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>314,24</u>

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN