

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4070092

N/REF : 25/06/2024 11H58 C:025951 I:32416
V/REF : 921530
V/Email reçu le Mardi 25/06/2024 a 11H58

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0726
IMMEUBLE : LE POULET 2 -0726
2, RUE LE POULET
.
38240 MEYLAN

Fontaine, le 10 Juillet 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere
LOCALISATION : ALLEE 2 DU POULET - LOGEMENT PORTE L002 DE M RUIZ BARRADAS HECTOR AU RDC
TEL: 09 50189061 / 06 38194873
MOTIF : INTERVENIR POUR CONTROLER ETANCHEITE DE LA COLONNE PVC QUE NOUS AVONS
CHANGE
SELON SAPIAN LORS DU CURAGE - PRESENCE D'EAU EN BAS DE LA COLONNE
Donneur d'ordre : M. J. QUERIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 03/07/2024 A 08H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT L002 DE M.RUIZ AU RDC
INTERVENTION POUR CONTROLE ETANCHEITE SUITE TRAVAUX REALISES
OUVERTURE DU MUR AU NIVEAU DU TOILETTE
CONSTAT: LA FONTE EST ROUILLEE PLUS HAUT ET LE MANCHON DU BAS N'EST PAS
ETANCHE (ACCES TRES ETROIT POUR PASSAGE JUSQU'AUX CAVES)
PREVOIR LA REPRISE DE LA COLONNE JUSQU'A LA CAVE ET LA PORTION
ENTRE LE PLAFOND DE MME RUIZ ET LE LOGEMENT DU DESSUS

LA FUITE NE PROVIENT PAS DE NOS TRAVAUX

OBSERVATIONS : AH AB Email envoyé le 05/07/24 a 10H38 M. J. QUERIN
AH LCOMPTER Email envoyé le 04/07/24 a 15H21 M. J. QUERIN

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 4070092

nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,29	167,29
	TOTAL H.T.			167,29
	T.V.A. a 10,00%			16,72
	TOTAL T.T.C.En EURO			184,01

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN