

N/REF : 17/07/2024 11H33 C:026175 I:35348
V/REF : 191596H24-REN_EXP1-1
V/Email reçu le Mercredi 17/07/2024 à 11H33

INTER MUTUELLE HABITAT GIE

**471 RUE PUIITS JAPIE
ZA LE LUC CS10007
79410 ECHIRE**

IMMEUBLE : GRACIEUX
ALLEE JACQUES ANGE GABRIEL
38450 VIF

Fontaine, le 01 Aout 2024

Référence Marché: Bareme Multi-Prestations

LOCALISATION : ALLEE GABRIEL - RUE DU REPOS - M. JARA 06 89 82 44 81 - 1ER ETAGE
LOCATAIRE M.FIAT 06 52 62 79 90
FNATHAN.99@HOTMAIL.FR

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE DESTRUCTIVE ET REPARATION
SOUS LA BAIGNOIRE +CREATION DE TRAPPE

Donneur d'ordre : _ DSP Dispatcher P1/P2

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 31/07/2024 A 08H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.JARA AU 1ER ETAGE
SUITE INFILTRATION CONSTATE CHEZ MME PIOVAN AU RDC
OUVERTURE DE L'HABILLAGE DE LA BAIGNOIRE EN NON RESPECT AVEC LES
PRECONISATIONS DU PREMIER RAPPORT EFFECTUE PAR LE PREMIER PLOMBIER
INTERVENANT - CHOIX EN FONCTION DES TAUX D'HUMIDITE OBSERVES ET DE LA
RECHERCHE DE FUITE DESTRUCTIVE DU LOGEMENT
CONSTAT : FUITE IMPORTANTE OBSERVEE AU NIVEAU DE LA BONDE DE DOUCHE
BONDE ANORMALEMENT DESSEREE
RESSERAGE DE LA BONDE DE DOUCHE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT ET ETANCHEITE - OK
LE CLIENT PRECISE QUE CELUI-CI DESSERE REGULIEREMENT LA BONDE DE DOUCHE
POUR LA NETTOYER - IL PRECISE EGALEMENT NE PLUS LE FAIRE ET D'UTILISER
UN PRODUIT DE NETTOYAGE POUR CANALISATION
LE 31/07/2024 A 09H30:
FOURNITURE ET POSE D'UNE TRAPPE DE VISITE BLANC LAQUE 30X30 AU NIVEAU
DE L'OUVERTURE POUR LA RECHERCHE DE FUITE
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS :

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4080005

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PL-RFUL2-Rech.fuite non destruct.<=3h	1	418,00	418,00
1,00	PL-ELSAN-Pose trappe de visite 30x30	2	99,00	99,00
TOTAL H.T.				517,00
T.V.A. a 20,00%				103,40
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>620,40</u>

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN