

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4080282

N/REF : 19/08/2024 15H11 C:025952 I:32460
V/REF : 923352
V/Email reçu le Lundi 19/08/2024 a 15H11

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO OUEST MATHEYSINE
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0603
IMMEUBLE : JOLIOT CURIE -0603
RUES JEAN PAIN/ROMAIN ROLLAND
93-117, BOULEVARD JOLIOT CURIE
38600 FONTAINE

Fontaine, le 31 Aout 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere
LOCALISATION : ALLEE 11 BIS PAIN M.ASTIER 06 61 27 07 42
MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE SOUS EVIER + VOIR BAIGNOIRE
INSTABLE AVEC FUITE IMPORTANTE
Donneur d'ordre : M. A. HACHEMI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 19/08/2024 A 15H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.ASTIER
FUITE D'EAU SOUS EVIER AU NIVEAU DU TUYAU D'ALIMENTATION DE LA MACHINE
A LAVER
MANQUE UN BOUCHON PVC DN40
REPARATION DE LA FUITE SUR L'ALIMENTATION EAU MACHINE A LAVER ET POSE
D'UN BOUCHON PVC DN40 SOUS EVIER
CONTROLE DE LA SALLE DE BAIN - LES PIEDS DE LA BAIGNOIRE SONT CASSES
PREVOIR REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE 170CM

LE 30/08/2024 A 08H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.ASTIER
DEPOSE ET REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE 170CM
REPRISE DES ALIMENTATIONS ET EVACUATION
RENFORCEMENT DES PIEDS AVEC DU CIMENT PROMPT
POSE DES JOINTS SILICONE
CONTROLE ETANCHEITE

OBSERVATIONS : AH LGESTION Email envoyé le 19/08/24 a 17H48 M. A. HACHEMI

PREVOIR REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE 170CM
MERCI DE NOUS ACCORDER LES TRAVAUX

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4080282**ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT**

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,29	167,29
1,00	PLS203-F.P.Baignoire Acrylique	2	399,66	399,66
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Bouchon(s) de visite PVC dn 40	1	8,16	8,16
1,00	Coef Maj.1,20 s/fournitures Hors BPU	1	19,98%	1,63
TOTAL H.T.				576,74
T.V.A. a 10,00%				57,67
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>634,41</u>

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN