

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4090162

N/REF : 6/02/2024 12H26 C:025952 I:32515
V/REF : 924447
V/Email reçu le Mardi 06/02/2024 à 12H26

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO OUEST MATHEYSINE
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0684
IMMEUBLE : LES CHARMETTES -0684
22-24, RUE JEAN MOULIN
38360 SASSENAGE

Fontaine, le 19 Septembre 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLEE 24 JEAN MOULIN - LOGEMENT PORTE L104 DE M DECHENAUD
TEL: 06 38465783
- LOGEMENT PORTE L204 DE MME VARLET/CHEVENA
TEL: 07 86798761 / 09 84230075

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE NON APPARENTE DANS LA CUISINE
Donneur d'ordre : Mme N LECHATTON

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 07/03/2024 A 16H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT L104 AU1ER ETAGE
INFILTRATION D'EAU DANS LE PLAFOND DE LA CUISINE - 80% D'HUMIDITE

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT L204 AU 2EME ETAGE
CONTROLE DU LOGEMENT - 80% D'HUMIDITE SOUS L'EVIER DE LA CUISINE AU
NIVEAU DE LA DALLE SOUS LA NOURRICE EAU CHAUDE

CONSTAT D'UNE FUITE SUR LA COLONNE GENERALE EAU FROIDE DANS LE
PLACARD TECHNIQUE PARTIES COMMUNES - LE CUIVRE EST PERCE
PREVOIR/REPARATION URGENTE CAR PAS DE REPARATION PROVISOIRE POSSIBLE

LE 19/03/2024 A 13H:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT L204 DE MME VARLET/CHEVENA
CONTROLE DE TOUS LES ELEMENTS SANITAIRES ET GAINES TECHNIQUES DU
LOGEMENT: AUCUNE FUITE VISIBLE
MISE EN EPREUVE DU LOGEMENT DEPUIS LE COMPTEUR (3BARS SUR 20MIN):
ABSENCE DE BAISSSE DE PRESSION
NOUS CONSTATONS TOUJOURS UNE FUITE SUR LA COLONNE EAU FROIDE SANITAIRE
AU NIVEAU DES COMPTEURS: L'EAU GICLE SUR LE MUR ET A CREE UNE IMPORTANTE
FLAQUE D'EAU A L'ENDROIT OU LES ALIMENTATIONS RENTRENT EN DALLE
POSE D'UNE PASTILE PROVISOIRE

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4090162

PREVOIR LA REALISATION D'UNE BRASURE

LE 20/03/2024:

EXPERTISE REALISEE CE JOUR CHEZ MME DECHENAUD: TAUX D'HUMIDITE A 100%

CLOTURE DE CE BON, SUITE DES REPARATIONS SUR BON 915365

OBSERVATIONS : AH AB Email envoyé le 17/09/24 a 15H26 Mme N LECHATTON

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	3	167,40	167,40
2,50	PLS1000-Heure(s) Plombier	4	48,36	120,90
3,50	PLS1000-Heure(s) Plombier	5	48,36	169,26
TOTAL H.T.				457,56
T.V.A. a 10,00%				45,75
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>503,31</u>

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

