

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4090169

N/REF : 10/09/2024 11H10 C:026175 I:35573
V/REF : 293596H24-RENU1-1
V/Email reçu le Mardi 10/09/2024 à 11H10

INTER MUTUELLE HABITAT GIE

**471 RUE PUIITS JAPIE
ZA LE LUC CS10007
79410 ECHIRE**

IMMEUBLE : 147 PERROT
147 AVENUE JEAN PERROT
38100 GRENOBLE

Fontaine, le 19 Septembre 2024

Référence Marché: Bareme Multi-Prestations

LOCALISATION : ALLEE 147 PERROT - M.COMMENVILLE 06 95 20 23 24

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE COMBINEE ET PETITES REPARATIONS
DOMMAGE AU PLAFOND DE SA VOISINE EN DESSOUS
PAS DE FUITE VISIBLE CHEZ LUI QUAND IL COUPE L'EAU
L'EAU ARRETE DE COULER CHEZ LA VOISINE
PRENDRE FEUILLE IMH + PHOTO OBLIGATOIRE

Donneur d'ordre : _ DSP Dispatcher P1/P2

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 16/09/2024 A 18H15:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME DUVIVIER AU 4EME ETAGE
INFILTRATION DANS LE COULOIR, LA CHAMBRE ET LE SALON AU NIVEAU
DU PLAFOND - TAUX D'HUMIDITE ENTRE 0 ET 30%
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME COMMENVILLE
INFILTRATION DANS TOUTE LA CHAMBRE SUR LES 4 MURS PERIPHERIQUES
(INFILTRATION PLUS PRESENTE SUR LE MUR COTE BAIGNOIRE)
DECOLLEMENT DES PLINTHES DU SALON - TAUX D'HUMIDITE DE 100% JUSQU'A
1,70M DE HAUT - CONSTAT D'UNE AUTRE INFILTRATION AU DESSUS DE LA PLINTHE
DU SALON - TAUX D'HUMIDITE DE 100% - PAS DE FUITE DETECTEE VISUELLEMENT
IL N'Y A PAS DE TRAPPE DE VISITE POUR ACCEDER A LA BONDE DE LA BAIGNOIRE
MISE EN PRESSION DU RESEAU - PAS DE PERTE DE PRESSION
NOUS NE SAVONS PAS S'IL Y A UN REDUCTEUR DE PRESSION COLLECTIF
IL N'Y A PAS DE REDUCTEUR DE PRESSION CHEZ MME COMMENVILLE
POSE DE FLUORESCENCE JAUNE DANS LES EVACUATIONS ET ROUGE POUR LA
BAIGNOIRE
PREVOIR LA CREATION D'UNE TRAPPE DE VISITE SUR LA BAIGNOIRE
FUITE SUR L'EVACUATION DE LA BAIGNOIRE PROBABLE
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS :

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4090169

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PL-RFU11-Recherche fuite visuelle<=2h	1	121,00	121,00
TOTAL H.T.				121,00
T.V.A. a 20,00%				24,20
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>145,20</u>

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN