

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4100053

N/REF : 10/09/2024 15H36 C:025952 I:32470
V/REF : 923986
V/Email reçu le Mardi 10/09/2024 à 15H36

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO OUEST MATHEYSINE
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0627
IMMEUBLE : HAUTS BRIANDS -0627
13/15/21/23 AV.ARISTIDE BRIAND
LES HAUTS BRIANDS
38600 FONTAINE

Fontaine, le 07 Octobre 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLEE 21 BRIAND - 6EME ETG - LOGT L601 - M.ZAQUIRI 06 67 90 04 39
06 46 77 17 99 - 07 74 06 58 91
MME ABOULATIFA 06 24 39 58 45

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE
LE LOCATAIRE INONDE SA VOISINE MME ABOULATIFA

Donneur d'ordre : M. P. KROL (AB) + GET

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 17/09/2024 A 11H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME ABOULATIFA AU 5EME ETAGE
INFILTRATIONS D'EAU AU NIVEAU DU PLAFOND DU SALON EN GOUTTE A
GOUTTE QUI PROVIENT DU LOGEMENT DU DESSUS
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 601 AU 6EME ETAGE
CONTROLE DE LA CUISINE, WC ET SALLE DE BAIN - LE VIDAGE DE
LA BAIGNOIRE EST HORS SERVICE, CE QUI PROVOQUE UNE INFILTRATION A CHAQUE
UTILISATION - PREVOIR SON REMPLACEMENT
LA FUITE EN GOUTTE A GOUTTE AU NIVEAU DU PLAFOND DANS LE LOGEMENT DU
5EME ETAGE EST CAUSEE PROBABLEMENT PAR UNE FUITE EN DALLE
PREVOIR LA MISE EN EPREUVE DU RESEAU D'EAU DEPUIS LE COMPTEUR D'EAU
FROIDE
REPLI CHANTIER

LE 20/09/2024 A 10H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT L601 DE M.ZAQUIRI AU 6EME ETAGE
LOCATAIRE ABSENT MALGRE LA PRISE DE RENDEZ-VOUS - LAISSE AVIS DE
PASSAGE SUR LA PORTE

LE 26/09/2024 A 09H45:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 601 DE M.ZAQUIRI AU 6EME ETAGE
MISE EN PRESSION DU RESEAU DEPUIS LE COMPTEUR EAU FROIDE DANS LE

PLACARD TECHNIQUE EN COUPANT L'ALIMENTATION EAU FROIDE ET DEPART/RETOUR CHAUFFAGE - PRESSION STABLE
MISE EN PRESSION DU RESEAU SANS ISOLER LA CHAUDIERE - BAISSSE DE PRESSION
FUIITE D'EAU SUR LE RESEAU DE CHAUFFAGE QUI PASSE EN DALLE - CHAUFFAGE MONOTUBE
PREVOIR MISE EN EPREUVE DU RESEAU DE CHAUFFAGE DEPUIS LA CUISINE SOUS LA CHAUDIERE
DEUXIEME INFILTRATION D'EAU AU NIVEAU DU TUYAU SOUPLE MAL POSE DANS L'EVACUATION SOUS LA CHAUDIERE - REMISE EN PLACE DU TUYAU
CONTROLE ETANCHEITE

LE 04/10/2024 A 08H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 601 DE M.ZAOUIRI AU 6EME ETAGE
MODIFICATION SURLE RESEAU DE CHAUFFAGE AVEC CREATION DE PIQUAGES AU NIVEAU DES DEPARTS ET RETOURS CHAUFFAGE POUR MISE EN EPREUVE
MISE EN EPREUVE DU RESEAU DE CHAUFFAFE - PRESSION STABLE
MISE EN EPREUVE DU RESEAU EAU FROIDE DEPUIS L'ALIMENTATION CUISINE - PRESSION STABLE
FUIITE SUR LE FLEXIBLE DU MITIGEUR CUISINE ET SUR LE ROBINET D'ALIMENTATION DU LAVE VAISSELLE
REEMPLACEMENT DU MITIGEUR CUISINE ET REPRISE DE L'ALIMENTATION EAU FROIDE DU LAVE VAISSELLE
POSE D'UN COLLIER POUR FIXATION DE L'EVACUATION PVC DN32 SOUS CHAUDIERE

CONTROLE DU LOGEMENT DE MME ABOULATIFA AU 5EME ETAGE
ABSENCE D'INFILTRATION D'EAU AU PLAFOND DU SALON
PREVOIR LE REMPLACEMENT DU VIDAGE BAIGNOIRE

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 07/10/24 a 11H06 M. P. KROL (AB) + GET

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUIITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'apres plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons a déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,29	167,29

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	PLS1000-Heure(s) Plombier	2	48,33	72,49
3,50	PLS1000-Heure(s) Plombier	3	48,33	169,15
4,00	PLS1000-Heure(s) Plombier test chauffage	4	48,33	193,32
2,00	PLS401-F.P.Tuyaut.apparente cuivre/Ml	4	41,82	83,64
1,00	PLS502-F.P.Mitigeur évier	4	124,08	124,08
TOTAL H.T.				809,97
T.V.A. a 10,00%				80,99
TOTAL T.T.C.En EURO				890,96

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN