

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4110013

N/REF : 22/10/2024 17H01 C:025951 I:32391
V/REF : 926580
V/Email reçu le Mardi 22/10/2024 a 17H01

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0094
IMMEUBLE : LE JAPIN -0094
1-9, RUE DES PALETTES
38610 GIERES

Fontaine, le 04 Novembre 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere
LOCALISATION : ALLEE 3 PALETTE - MME ALVAREZ 06 37 31 09 19
MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE DANS LA CUISINE
Donneur d'ordre : M. D. SARTOR

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 23/10/2024 A 11H15 :
INTERVENTION DEPUIS L'APPARTEMENT DE MME ALVAREZ
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT
RETRAIT DU MEUBLE ÉVIER POUR AVOIR ACCES A LA TRAPPE DE VISITE.
CONSTAT : COLONNE D'EAU USÉE PVC D100 PARTIELLEMENT BOUCHÉE, L'EAU
REMONTE CHEZ LA LOCATAIRE LORSQUE LES ÉTAGES SUPÉRIEURS L'UTILISENT.
LA FUITE PROVIENT DE L'ABSENCE DE TAMPON POUR RACCORDER L'ÉVACUATION D40
A LA COLONNE PVC D100.
REMISE EN PLACE DU MEUBLE ÉVIER, RÉFECTION DU SILICONE.
REMISE EN EAU ET CONTRÔLE DE L'ÉTANCHÉITÉ.
UN SIPHON DOUBLE EVIER FUT SANS POSSIBILITÉ DE STOPPER LA FUITE

PRÉVOIR EN URGENCE LE CURAGE DE LA COLONNE.
PRÉVOIR DE CHANGER LE SIPHON DOUBLE DE L'ÉVIER.

OBSERVATIONS : TM AB Email envoyé le 25/10/24 a 15H15 M. D. SARTOR

AH LGESTION Email envoyé le 25/10/24 a 11H28 M. D. SARTOR

PRÉVOIR DE CHANGER LE SIPHON DOUBLE ÉVIER PAR L'ENTREPRISE EN CONTRAT
PRÉVOIR EN URGENCE LE CURAGE DE LA COLONNE.

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4110013**ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT**

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,25	PLS1000-Heure(s) Plombier	1	48,33	108,74
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,29	167,29
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
2,00	Cartouches de silicone	1	9,28	18,56
1,00	Bouchon D40 pvc	1	6,40	6,40
1,00	Tampon PVC D100 double sortie D40	1	8,37	8,37
1,00	Coef Maj.1,20 s/fournitures Hors BPU	1	19,98%	6,65
1,00	Mise en oeuvre aspirateur Mixte	1	26,83	26,83
TOTAL H.T.				342,84
T.V.A. a 10,00%				34,28
TOTAL T.T.C.En EURO				377,12

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

