

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4110096

N/REF : 7/11/2024 8H49 C:025952 I:34400
V/REF : 927071
V/Email reçu le Jeudi 07/11/2024 à 8H49

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO OUEST MATHEYSINE
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0979
IMMEUBLE : L'EUROPEEN -0979
27, BOULEVARD DE L'EUROPE
38170 SEYSSINET PARISSET

Fontaine, le 14 Novembre 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLEE 27 EUROPE - LOGT 503 - M.YALAOUI 06 50 01 65 49

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE SUR RESERVOIR CHASSE REMPLACER SI
BESOIN

Donneur d'ordre : Mme N. LECHATTON

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 07/11/2024 A 15H00 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGENT N°503 DE M. YALAOUI
FUITE SUR WC SUSPENDU
MESURE DU TAUX D'HUMIDITÉ : 80 %
PREVOIR DE DÉMONTER LA CUVETTE POUR DÉTERMINER L'ORIGINE DE LA FUITE

LE 12/11/2024 A 15:00 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGENT N°503 DE M. YALAOUI
OUVERTURE DU MUR SOUS LA CUVETTE WC SUSPENDU.
CONSTAT : FUITE D'EAU A CHAQUE UTILISATION DE LA CHASSE D'EAU.
DÉPOSE DE LA CUVETTE
FUITE AU NIVEAU DES JOINTS DE RACCORDEMENT ENTRE BÂTI SUPPORT ET CUVETTE
NETTOYAGE ET RÉGLAGE DES JOINTS DE RACCORDEMENT - REPOSE DE LA CUVETTE
SUSPENDUE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE DE L'ÉTANCHÉITÉ ET DU BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE DU CHANTIER.

LE MUR EN PLACO AU NIVEAU DE LA CUVETTE EST TRES ABÎMÉ A CAUSE DE
L'INFILTRATION.
PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE LA PARTIE INFÉRIEURE DU MUR CÔTÉ CUVETTE.

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 13/11/24 à 17H51 Mme N. LECHATTON

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,29	167,29
2,50	PLS1000-Heure(s) Plombier	2	48,33	120,82
TOTAL H.T.				288,11
T.V.A. a 10,00%				28,81
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>316,92</u>

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN