

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5010048

N/REF : 17/12/2024 10H42 C:025951 I:32390
V/REF : 928858
V/Email reçu le Mardi 17/12/2024 a 10H42

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0958
IMMEUBLE : RACHAIS -0958
2/4, ALLEE DU RACHAIS
38320 EYBENS

Fontaine, le 07 Janvier 2025

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLEE 2 RACHAIS LOGEMENT P04 MME MERCOL FLORENCE 06 68 29 72 20

MOTIF : LOGEMENT DU DESSOUS MME BRAIK 06 60 88 48 96 *0660884896*
: INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE VISIBLE DANS LES CHAMBRES 1 ET 2
ET CUISINE

Donneur d'ordre : M. F. YADEL

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 24/12/2024 A 13H45 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME BRAIK
PRÉVOIR INTERVENTION D'UN ÉTANCHEUR POUR CONTRÔLER LE BALCON AU DESSUS
DES INFILTRATIONS DE LA CUISINE

PRÉVOIR CONTRÔLE DU LOGEMENT DE M.ET MME MERCOL POUR CONTRÔLER S'IL
Y A ÉGALEMENT UN BALCON AU DESSUS DES CHAMBRES QUI EXPLIQUERAIT
LES INFILTRATIONS

LE 06/01/2025 A 8H45 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME MERCOL
IL Y A BIEN UN BALCON AU DESSUS DE LA CUISINE DE MME BRAIK
PRÉVOIR DE FAIRE CONTRÔLER L'ÉTANCHÉITÉ
AU DESSUS DE LA CHAMBRE DE BRAIK IL Y A UNE SALLE DE BAIN
CONSTAT : MANQUE DU TROP PLEIN SUR LA BAIGNOIRE, DE L'EAU PASSE SOUS LA
BAIGNOIRE A CHAQUE UTILISATION
REMPLACEMENT DE L'ÉVACUATION DE LA BAIGNOIRE.

PRÉVOIR CONTRÔLE DE L'ÉTANCHÉITÉ DU BALCON DE MME MERCOL

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 06/01/25 a 22H12 M. F. YADEL

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,29	167,29
2,00	PLS1000-Heure(s) Plombier	2	48,33	96,66
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Vidage baignoire	2	27,57	27,57
1,00	Coef Maj.1,20 s/fournitures Hors BPU	2	19,98%	5,50
TOTAL H.T.				297,02
T.V.A. a 10,00%				29,70
TOTAL T.T.C.En EURO				326,72

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN