

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5010156

N/REF : 10/12/2024 9H07 C:025951 I:32368
V/REF : 928631
V/Email reçu le Mardi 10/12/2024 a 9H07

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0366
IMMEUBLE : LES RUIRES 1 ILK-366
12/14, RUE JEAN MOULIN
(BATIMENT K)
38320 EYBENS

Fontaine, le 14 Janvier 2025

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere
LOCALISATION : ALLÉE 12 MOULIN - M. DO MONTE RODRIGUES 07 77 23 90 43
M. DALDOUL 07 66 07 00 03
MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE SOUS DALLE DANS LA CUISINE DE
M. DO MONTE RODRIGUES DEPUIS LE LOGEMENT DE M. DALDOUL
Donneur d'ordre : M. F. YADEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 13/12/2024 A 14H45:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.RODRIGUES AU RDC
INFILTRATION D'EAU AU PLAFOND DU COULOIR (90% D'HUMIDITE)
CONTROLE DU LOGEMENT DE M.DALDOUL AU 1ER ETAGE
PAS DE FUITE APPARENTE
OUVERTURE DE LA TRAPPE DE VISITE DANS LE PLACARD DU COULOIR - RAS
MISE EN EPREUVE DES RESEAUX EAU FROIDE/EAU CHAUDE DEPUIS LE
COMPTEUR EAU FROIDE DANS LES PARTIES COMMUNES - BAISSSE DE PRESSION
PREVOIR PASSAGE EN APPARENT DU RESEAU EAU FROIDE ENTRE LE COMPTEUR
ET LA CHAUDIERE, CUISINE, WC ET SALLE DE BAIN SUR 35ML MULTICOUCHE DN16

LE 03/01/2025 A 08H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.DALDOUL AU 1ER ETAGE
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT
PASSAGE EN APPARENT DU RESEAU EAU FROIDE DEPUIS LE COMPTEUR JUSQU'A
LA CUISINE ET LA SALLE DE BAIN EN MULTICOUCHE DN16
RACCORDEMENT A LA CHAUDIERE
PREVOIR REMPLACEMENT DE LA BONDE DU LAVABO QUI FUIT

LE 09/01/2025 A 9H45 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.DALDOUL AU 1ER ETAGE
DÉCOUPE ET POSE DE L'HABILLAGE EN 160CM.
REEMPLACEMENT DE LA BONDE DU LAVABO

REBOUCHAGE DE TROUS AU SILICONE BLANC.

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 13/01/25 a 17H19 M. F. YADEL

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,29	167,29
35,00	PLS401-F.P.Tuyaut.apparente cuivre/Ml	2	41,82	1463,70
1,00	PLS204-F.P.Habillage baignoire	3	93,22	93,22
0,50	PLS1000-Heure(s) Plombier	3	48,33	24,16
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Bonde(s) lavabo	3	20,24	20,24
1,00	Coef Maj.1,20 s/fournitures Hors BPU	3	19,98%	4,04
TOTAL H.T.				1772,65
T.V.A. a 10,00%				177,26
TOTAL T.T.C.En EURO				1949,91

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 5010156