

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5010168

N/REF : 2/01/2025 15H49 C:025951 I:32390
V/REF : 929570
V/Email reçu le Jeudi 02/01/2025 à 15H49

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0958
IMMEUBLE : RACHAIS -0958
2/4, ALLEE DU RACHAIS
38320 EYBENS

Fontaine, le 15 Janvier 2025

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere
LOCALISATION : ALLÉE 4 RACHAIS - LGT N°11 - M. BAKHALK 07 81 23 05 87

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE SUR CIRCUIT DU RADIATEUR CHAMBRE 1
Donneur d'ordre : M. F. YADEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 03/01/2025 A 14H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 11 DE M.BAKHALK
CONSTAT: LE RADIATEUR NE CHAUFFE PLUS
LES TUYAUX SONT CHAUD CEPENDANT LE RADIATEUR N'EST PAS CHAUD
PURGE DE CELUI-CI ET BOOST DU ROBINET - RIEN NE FONCTIONNE
PREVOIR LE REMPLACEMENT DE LA CANNE DU RADIATEUR AVEC ROBINET
THERMOSTATIQUE

LE 09/01/2025 A 15H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 11 DE M.BAKHALK
COUPURE DE L'ARRIVEE DU CHAUFFAGE
VIDANGE DU RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE DE LA CANNE ET DU ROBINET THERMOSTATIQUE
MODIFICATION DE L'ALIMENTATION
REPOSE DE LA FIXATION AVEC SCELLEMENT CHIMIQUE
REMISE EN ROUTE DU CHAUFFAGE
CONTROLE BON ETANCHEITE ET FONCTIONNEMENT - OK
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : TM AB Email envoyé le 14/01/25 à 09H16 M. F. YADEL
AH LCOMPTER Email envoyé le 13/01/25 à 16H56 M. F. YADEL

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5010168**ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT**

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,29	167,29
2,75	PLS1000-Heure(s) Plombier	3	48,33	132,90
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Canne radiateur avec robinet thermostat	3	220,58	220,58
1,00	Coef Maj.1,20 s/fournitures Hors BPU	3	19,98%	44,07
TOTAL H.T.				564,84
T.V.A. a 10,00%				56,48
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>621,32</u>

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN