

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5010224

N/REF : 14/01/2025 13H49 C:025951 I:32358
V/REF : 930293
V/Email reçu le Mardi 14/01/2025 a 13H49

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

IMMEUBLE : LES ACACIAS -0376
10 PLACE NELSON MANDELA(BAT.B)
50-84 MAIL NELSON MANDELA(B.A)
38920 CROLLES

Fontaine, le 21 Janvier 2025

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLÉE 68 MANDELA - LGT 101 1ER ÉTAGE - MME GARABEDIAN 06 60 38 93 96

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE DANS LES WC (EN DALLE)

Donneur d'ordre : M. J. QUERIN

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 15/01/2025 A 12H45:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 101 DE MME GARABEDIAN AU 1ER ETAGE
FUITE EN DALLE SUR ALIMENTATION EAU FROIDE AU NIVEAU DU SOL DU WC
COUPURE D'EAU GENERALE DU LOGEMENT POUR DIMINUER LES DEGATS DANS LE
LOGEMENT DU DESSOUS
PREVOIR PASSAGE EN APPARENT EN MULTICOUCHE DN16 DEPUIS LE
COMPTEUR EAU FROIDE DANS LE PLACARD TECHNIQUE PARTIES COMMUNES ET
LES WC ET DES WC JUSQU'A LA CUISINE
PREVOIR REMPLACEMENT DE LA VANNE DE COUPURE GENERALE DANS LES WC

LE 21/01/2025 A 08H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 101 DE MME GARABEDIAN AU 1ER ETAGE
COUPURE D'EAU
PASSAGE EN APPRENT DU RESEAU EAU FROIDE DANS LES WC SUR 20ML EN
MULTICOUCHE DN16 ENTRE LA GAINTE TECHNIQUE DE LA CUISINE ET LES WC
REMPLACEMENT DE LA VANNE DU LOGEMENT DANS LES WC
RACCORDEMENT ET REMISE EN EAU
CONTROLE ETANCHEITE
REBOUCHAGE DES TROUS

OBSERVATIONS :

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5010224

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,29	167,29
20,00	PLS401-F.P.Tuyaut.apparente cuivre/Ml	2	41,82	836,40
1,00	PLS405-F.P.Vanne d'arret	2	48,33	48,33
TOTAL H.T.				1052,02
T.V.A. a 10,00%				105,20
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1157,22</u>

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN