

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5010316

N/REF : 27/01/2025 15H54 C:025951 I:32571
V/REF : 931312
V/Email reçu le Lundi 27/01/2025 a 15H54

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0135
IMMEUBLE : LA FARE -0135
LA FARE
(BATIMENT A/B/C)
38520 LE BOURG D'OISANS

Fontaine, le 29 Janvier 2025

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLÉE 3 HUMBERT - BAT B - LGT 104 AU 1E - M MME GIROUTRU 06 45 89 83 50

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE ET RÉPARATION DE FUITE QUI COULE EN GOUTTE A GOUTTE JUSQUE DANS LES CAVES.
FUITE AU NIVEAU DES RACCORDS DANS LE LOCAL DERRIERE LES TOILETTES +
FUITE AU NIVEAU DU ROBINET D'ARRET GÉNÉRAL DANS LE LOCAL DERRIERE LES TOILETTES (PRÉVOIR DE LE CHANGER)
+ FUITE ROBINET D'ALIMENTATION MACHINE A LAVER (PRÉVOIR DE LE CHANGER)

Donneur d'ordre : Mr S JARDINET

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 23/01 A 08H30 :
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MME/MR GIROUTRU
COUPURE D'EAU
REPLACEMENT DE LA PORTION FUYARDE DERRIERE LES WC
RESSERRAGE DE LA VANNE LOGEMENT CAR CELLE-CI LEGEREMENT FUYARDE
-AUCUNE PRESENCE DE ROBINET MACHINE A LAVER, SEULEMENT UNE VANNE

DEPOSE ET REMPLACEMENT DE LA VANNE ET PORTION ABIMEE AVEC MISE EN PLACE
D'UNE APPLIQUE ET D'UN ROBINET MACHINE A LAVER
REMISE EN EAU ET CONTROLE DE L'ETANCHEITE
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 29/01/25 a 17H47 Mr S JARDINET

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5010316

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	PLS401-F.P.Tuyaut.apparente cuivre/Ml	1	41,82	62,73
1,00	PLS405-F.P.Vanne d'arret	1	48,33	48,33
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,29	167,29
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Applique(s) robinet machine a laver	1	2,99	2,99
1,00	Robinet(s) Machine a laver	1	6,70	6,70
1,00	Coef Maj.1,20 s/fournitures Hors BPU	1	19,98%	1,93
TOTAL H.T.				289,97
T.V.A. a 10,00%				28,99
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>318,96</u>

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN