

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5020031

N/REF : 29/01/2025 15H14 C:024059 I:35175
V/REF : OSMIL806602924
V/Email reçu le Mercredi 29/01/2025 à 15H14

SELON DEVIS N° 5010074

FONCIA GRENOBLE

**15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01**

IMMEUBLE : 4,6,8,10,12 GLYCINES
4,6,8,10,12 ALLEE DES GLYCINES
38170 SEYSSINET PARISSET

Fontaine, le 05 Février 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 4 GLYCINES -
DEGATS AU 3EME ETAGE LOGEMENT DE MME LAROCLETTE 06 98 11 97 99
DEGATS IMPORTANTS AU 2EME ETAGE LOGEMENT M.MAFFEN/LOC MME BOUYRIE
06 41 56 44 50
LOGEMENT DU 4EME ETAGE M.DIDIER TUTELLE MME GOUT THERESA 06 84 99 70 25

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5010074 du 29/01/2025 d un montant de
440,83 €TTC

Donneur d'ordre : Mme J LOIODICE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.DIDER AU 4EME ETAGE
OUVERTURE DU MUR FAIENCE DE LA SALLE DE BAIN POUR CONTROLE DE LA
COLONNE EAUX VANNES
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME ROCHETTE AU 3EME ETAGE
OUVERTURE DU MUR FAIENCE DE LA SALLE DE BAIN AVEC DEPOSE DU FAUX
PLAFOND POUR CONTROLE DE LA COLONNE EAUX VANNES
FERMETURE PROVISOIRE DES MURS

UN DEVIS DE REPARATION VOUS SERA ADRESSE EN FONCTION DES RESULTATS DE
LA RECHERCHE DE FUITE DESTRUCTIVE

LE 30/01/2025 A 08H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME ROCHETTE AU 3EME ETAGE
FUITE SUR LA COLONNE DANS LA GAINTE TECHNIQUE DE LA SALLE DE BAIN
OUVERTURE DU MUR DE LA GAINTE TECHNIQUE SUR TOUTE LA HAUTEUR
FUITE TRES IMPORTANTE SUR LA COLONNE EAUX USEES/EAUX VANNES FISSUREE
SUR TOUTE LA HAUTEUR - PREVOIR REPRISE DE LA COLONNE FONTE EN URGENCE
CONTROLE DU LOGEMENT DE M.DIDIER AU 4EME ETAGE
FUITE SUR LA BONDE DE DOUCHE CASSEE ET PAROI DE DOUCHE NON ETANCHE
CAUSANT INFILTRATIONS AU

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5020031

PLAFOND DU LOGEMENT DE MME ROCHETTE AU 3EME ETAGE - PREVOIR REMPLACEMENT
DE LA BONDE DE DOUCHE AVEC DEPOSE ET REPOSE DU BAC A DOUCHE ET
REMPLACEMENT DE LA PAROI DE DOUCHE

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 05/02/25 a 16H41 Mme J LOIODICE
AH TT Email envoyé le 29/01/25 a 09H48 Mme J LOIODICE

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	400,76	400,76
	TOTAL H.T.		400,76
	T.V.A. a 10,00%		40,07
	TOTAL T.T.C.En EURO		440,83

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

