

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5050144

N/REF : 6/05/2025 17H29 C:025951 I:32410
V/REF : 936311
V/Email reçu le Mardi 06/05/2025 à 17H29

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0179
IMMEUBLE : LES GENTIANES -0179
RUE ST VINCENT PORTE LA TINE
RUES STEL.MONTIS/GRAN.TRAVERSE
38240 MEYLAN

Fontaine, le 14 Mai 2025

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLÉE 13 TINE - LGT N°101 AU 1ER ÉTAGE - MME SOUJOUNA 07 77 25 04 02
M.NOSTAVA - LOGT 201 - 2EME ETAGE - 07 66 28 36 03

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE DANS LA CUISINE

Donneur d'ordre : M. D. SARTOR

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 07/05/2025 A 10H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 101 DE MME SOUJOUNA AU 1ER ETAGE
PRESENCE D'EAU AU SOL AUTOUR DE LA GAINTE TECHNIQUE DE LA
CUISINE
CONSTAT: FUITE AU NIVEAU DE LA CHAUDIERE - FORTE PRESENCE D'EAU DANS LA
GAINTE TECHNIQUE PROVENANT DE L'ETAGE SUPERIEUR
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 201 DE M.NOSTAVA AU 2EME ETAGE
CONTROLE DU LOGEMENT
CONSTAT: FUITE IMPORTANTE SUR LE MANCHON DE DILATATION DES EAUX USEES
DANS LA GAINTE TECHNIQUE DE LA CUISINE
LE PVC EST FISSURE SOUS LE RACCORDEMENT DE L'EVIER
PREVOIR LA REPRISE DE LA COLONNE EN DIAM100 SUR 2ML ENTRE LES LOGEMENTS
101 AU 1ER ETAGE ET 202 AU 2EME ETAGE
PREVOIR EGALEMENT UNE INTERVENTION AVEC UN CHAUFFAGISTE POUR CONTROLER
LA FUITE DE LA CHAUDIERE

OBSERVATIONS : TM LCOMPTER Email envoyé le 14/05/25 à 10H32 M. D. SARTOR

AH LGESTION Email envoyé le 09/05/25 à 16H28 M. D. SARTOR

MERCI DE NOUS DONNER L'ACCORD POUR LA REPRISE DE LA COLONNE PVC ENTRE
LES 2 ETAGES

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5050144

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,29	167,29
	TOTAL H.T.			167,29
	T.V.A. a 10,00%			16,72
	TOTAL T.T.C.En EURO			<u>184,01</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN