

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5050309

N/REF : 16/05/2025 9H23 C:025951 I:32370
V/REF : 936981
V/Email reçu le Vendredi 16/05/2025 à 9H23

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0393
IMMEUBLE : LES RUIRES 2 -0393
2-8, RUE DE LA BOETIE
(BATIMENT G)
38320 EYBENS

Fontaine, le 27 Mai 2025

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere
LOCALISATION : ALLEE 8 BOETIE - BATIMENT G - PARTIES COMMUNES - R+4
MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE DANS LES ARMOIRES TECHNIQUES R+4
Donneur d'ordre : M. F. YADEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 20/05/2025 A 15H30:
INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES
CONSTAT: AU 3EME ETAGE, INFILTRATION AU PLAFOND DE LA GAINES
TECHNIQUE DES COMPTEURS D'EAU CHAUDE ET FROIDE SANITAIRE
CONTROLE DU LOGEMENT 301 - VACANT AU 3EME ETAGE
CONSTAT: FUITE DANS LES TOILETTES AU NIVEAU D'UN COUDE CUIVRE DIAM 14
EN GOUTTE A GOUTTE QUI COULE DIRECTEMENT DANS UNE GAINES EN DALLE
CONSTAT: FUITE SUR ROBINET DE LA MACHINE A LAVER - MAL FERME
FERMETURE DU ROBINET DE LA MACHINE A LAVER
FERMETURE DES VANNES D'ALIMENTATION DU LOGEMENT AFIN DE STOPPER LA FUITE
DES WC
PREVOIR LA REFECTION DE 1ML DE CUIVRE EN MULTICOUCHE DN16 DANS LES WC

LE 23/05/2025 A 08H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 301 AU 4EME ETAGE - VACANT
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT
REPARATION DE LA PARTIE FUYARDE AU NIVEAU DE L'ALIMENTATION D'EAU FROIDE
DES WC PAR DU MULTICOUCHE DIAM 16
REMISE EN EAU
CONTROLE BON ETANCHEITE - OK
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 26/05/25 a 22H45 M. F. YADEL

AH LGESTION Email envoyé le 21/05/25 a 17H47 M. F. YADEL

MERCI DE NOUS DONNER L'ACCORD POUR LA REPRISE DE L'ALIMENTATION

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,29	167,29
1,00	PLS401-F.P.Tuyaut.apparente cuivre/Ml	2	41,82	41,82
TOTAL H.T.				209,11
T.V.A. a 10,00%				20,91
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>230,02</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN