

N/REF : 2/06/2025 14H35 C:025951 I:32358
V/REF : 937820
V/Email reçu le Lundi 02/06/2025 à 14H35

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0376
IMMEUBLE : LES ACACIAS -0376
10 PLACE NELSON MANDELA(BAT.B)
50-84 MAIL NELSON MANDELA(B.A)
38920 CROLLES

Fontaine, le 12 Juin 2025

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere
LOCALISATION : ALLÉE 68 MANDELA - LGT N°1 AU RDC - M.MME MICHAUD 06 33 79 34 47
MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE - PRÉSENCE D'EAU DANS LA CHAMBRE
Donneur d'ordre : M. J. QUERIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 05/06/2025 A 08H15:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 1 DE M.MICHAUD AU RDC
MISE EN EPREUVE DU RESEAU D'EAU CHAUDE - PERTE DE PRESSION
MISE EN PLACE DE COLORANT DANS L'EVACUATION DE LA DOUCHE
CONSTAT: FUITE DETECTEE SUR LE RESEAU D'EAU CHAUDE DE LA SALLE DE BAIN
AU NIVEAU DE L'EVIER
PREVOIR LE PASSAGE EN APPARENT SUR 20ML EN DIAM 16 EN PARTANT DE LA
CUISINE JUSQU'A LA SALLE DE BAIN
REPLI CHANTIER

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 1 DE M.MICHAUD AU RDC
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT
PASSAGE EN APPARENT SUR 20ML EN MULTICOUCHE DN16 DEPUIS LA CUISINE
JUSQU'A LA SALLE DE BAIN DU RESEAU EAU CHAUDE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON ETANCHEITE
REBOUCHAGE DES TROUS AU PLATRE

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

NOTRE INTERVENTION DU 12/06/2025

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 12/06/25 à 18H08 M. J. QUERIN
KK LCOMPTER Email envoyé le 10/06/25 à 16H31 M. J. QUERIN

AH LGESTION Email envoyé le 05/06/25 a 15H03 M. J. QUERIN

MERCI DE NOUS ACCORDER LE PASSAGE EN APPARENT DU RESEAU EAU CHAUDE

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,29	167,29
1,00	Travaux conformes au DEVIS 5060006	1	836,40	836,40
TOTAL H.T.				1003,69
T.V.A. a 10,00%				100,36
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1104,05</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN