

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5060189

N/REF : 23/05/2025 22H13 C:025951 I:32373
V/REF : 937541
V/Email reçu le Vendredi 23/05/2025 à 22H13

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0439
IMMEUBLE : L'OREE DU PARC -0439
21/23, RUE JEAN MOULIN
L'OREE DU PARC/LA PERGOLA
38320 EYBENS

Fontaine, le 17 Juin 2025

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLEE 21 MOULIN LOGEMENT L202 MME MORINEAU GENEVIEVE 06 80 87 35 54
MME ROSA 06 44 79 85 74

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE DANS LA GAINTE TECHNIQUE DE LA CUISINE

Donneur d'ordre : M. F. YADEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 27/05/2025 A 09H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 202 DE MME MORINEAU AU 2EME ETAGE
CONSTAT: PRESENCE D'EAU DANS LA GT DE LA CUISINE QUI SEMBLE VENIR DE
L'ETAGE SUPERIEUR (LAINE DE VERRE HUMIDE CONTRE LE PVC DES EAUX USEES
A 1M DE HAUTEUR)

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 302 DE MME ROSA AU 3EME ETAGE
PAS D'ACCES A LA GT DE LA CUISINE DU FAIT DE LA MACHINE A LAVER
MISE EN PLACE DE COLORANT ROUGE DANS L'EVIER
CONSTAT: LE COLORANT ROUGE RESSORT RAPIDEMENT AU 2EME ETAGE CHEZ MME
MORINEAU DANS LA GT DE LA CUISINE
PREVOIR LE CONTROLE DE LA GAINTE TECHNIQUE DE MME ROSA AFIN DE
DETERMINER L'ORIGINE DE LA FUITE
CELLE-CI DEVRA ENLEVER LA MACHINE A LAVER AVANT INTERVENTION
REPLI CHANTIER

LE 12/06/2025 A 08H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME ROSA
LA LOCATAIRE N'A PAS DEPLACÉ SON FRIGO
IMPOSSIBLE DE DEPLACER LA MACHINE A LAVER POUR ACCEDER A LA TRAPPE DE
VISITE
OUVERTURE DE LA GAINTE TECHNIQUE SUR LE COTE DU FRIGO
CONTROLE - RIEN A SIGNALER - PAS DE FUITE NI TRACE

REBOUCHAGE TEMPORAIRE
REMISE EN PLACE DU FRIGO
LA FLUO RESSORT DANS LE LOGEMENT DU DESSOUS - CONSTAT D'UNE FUITE EN
DALLE SUR LA COLONNE EAUX USEES EN PVC DN100 - PREVOIR REPRISE DE LA
COLONNE PVC ENTRE LES 2 ETAGES
3EME ETAGE VOUS SERA ADRESSE PROCHAINEMENT

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 16/06/25 a 11H26 M. F. YADEL

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,29	167,29
	TOTAL H.T.			167,29
	T.V.A. a 10,00%			16,72
	TOTAL T.T.C.En EURO			184,01

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 5060189