

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5060275

N/REF : 6/06/2025 11H42 C:025951 I:32339
V/REF : 938268
V/Email reçu le Vendredi 06/06/2025 à 11H42

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0751
IMMEUBLE : LES DELPHINELLES-751
2, RUE CHENAL
.
38580 ALLEVARD

Fontaine, le 23 Juin 2025

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLEE 2 CHENAL - LOGEMENT VACANT N103186 PORTE L203 AU 2E ETAGE
VOISINE DU DESSOUS MME GLAREY TEL*0629458564*

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE APRES INFILTRATION CHEZ LA VOISINE DU
DESSOUS

Donneur d'ordre : M. J. QUERIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 13/06/2025 A 08H15:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME GLAREY AU 1ER ETAGE
CONTROLE DU LOGEMENT: CUISINE, WC ET SALLE DE BAIN
CONSTAT: TRACES D'ANCIENNES INFILTRATIONS SUR LE PLAFOND DE L'ARMOIRE DU
COULOIR - IL Y A 6% DE TAUX D'HUMIDITE AU PLAFOND
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 203 AU 2EME ETAGE - LOGEMENT VACANT
CONTROLE DU LOGEMENT : CUISINE, WC ET SALLE DE BAIN- RIEN A SIGNALER
L'ANCIENNE FUITE ETAIT DANS LA SALLE DE BAIN AU NIVEAU DU JOINT
SILICONE DU BAC A DOUCHE QUI A ETE REFAIT
MISE EN PLACE DE COLORANT DANS LA DOUCHE DU 2EME ETAGE
A CONTROLER PROCHAINEMENT PAR MME GLAREY AU 1ER ETAGE

LE 23/06/2025
APPEL DE MME GLAREY, LE COLORANT N'EST PAS RESSORTI.
LA FUITE ÉTAIT DUE AU JOINT DE LA DOUCHE HS QUI A ÉTÉ RÉPARÉ

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 23/06/25 à 15H19 M. J. QUERIN

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5060275

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PLS407-Ff	Recherche de fuite <=2h00	1	167,29
				167,29
		TOTAL H.T.		167,29
		T.V.A. a 10,00%		16,72
		TOTAL T.T.C.En EURO		184,01

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN