

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5060371

N/REF : 2/05/2025 7H56 C:025951 I:32379
V/REF : 936164
V/Email reçu le Vendredi 02/05/2025 à 7H56

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0583
IMMEUBLE : RES. DU PARC -0583
168, AVENUE JEAN JAURES
38320 EYBENS

Fontaine, le 30 Juin 2025

Référence Marché: Lot 7-Menuiserie Sud Isere
LOCALISATION : ALLEE 168 JAURES - RDC - LOGT 1 - M.MME KHALID 06 52 30 52 18
MOTIF : INTERVENIR POUR MISE EN JEU DE LA PORTE FENETRE DU SÉJOUR
MISE EN JEU DE LA PORTE FENETRE DE LA CHAMBRE 1
REEMPLACEMENT DES VENTILATIONS DES ENTRÉES D'AIR DES MENUISERIE (PORTE
FENETRE SÉJOUR + 2 CHAMBRES)
Donneur d'ordre : M. F. YADEL

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de menuiserie

LE 03/06/2025 A 13H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 1 DE M.KHALID AU RDC
REEMPLACEMENT DES VENTILATIONS DE 2 CHAMBRES ET DU SALON
CONTROLE BON MAINTIEN - OK
REEMPLACEMENT DE LA CREMONE ET DE LA POIGNEE DE LA BAIE VITREE DU SALON
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT - OK
IL MANQUE 2 LAMES SUR LE TABLIER DE LA CUISINE
PREVOIR DE RAJOUTER 2 LAMES
CONCERNANT LE TABLIER DE LA CHAMBRE, CELUI-CI EST HORS SERVICE - 90% EST
DETUIT
PREVOIR LE REMPLACEMENT DU TABLIER LARGEUR 870/ HAUTEUR 2400 + 200 QUI
TIENT LE TABLIER
LAME PVC - COLORIS BLANC - AJOUREE - LARGEUR DE LA LAME 44 - EP 8MM
UN DEVIS DE REMPLACEMENT DE TABLIER VOUS SERA ADRESSE PROCHAINEMENT

LE 27/06/2025 A 15H45:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 1 DE MME KHALID AU RDC
OUVERTURE DU CAISSON DU VOLET ROULANT
FOURNITURE ET POSE DE 2 LAMES DE VOLET EN PVC POUR LA CUISINE
FERMETURE DU CAISSON DU VOLET ROULANT
CONTROLE DE L'ENSEMBLE - TOUT EST OK
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 30/06/25 à 15H21 M. F. YADEL

AH LGESTION Email envoyé le 06/06/25 a 23H57 M. F. YADEL

MERCI DE NOUS DONNER L'ACCORD POUR LE REMPLACEMENT DE 2 LAMES DE
VOLET ROULANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Nettoyage du chantier.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MEN311-F.P.Crémone porte fenet.3 points	2	115,33	115,33
3,00	MEN505-Création Entrée d'air sur fenetre	2	54,92	164,76
1,00	MEN302-F.P.Ens.béquilles porte intérieur	2	49,43	49,43
1,00	MEN502-Mise en jeu volet roulant	2	54,92	54,92
TOTAL H.T.				384,44
T.V.A. a 10,00%				38,44
TOTAL T.T.C.En EURO				422,88

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN