

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5070073

N/REF : 1/07/2025 9H21 C:263561 I:27328
V/REF : OSMIL807227010
V/Email reçu le Mardi 01/07/2025 à 9H21

FONCIA ALPES DAUPHINE

**1 RUE DES TROPIQUES
38130 ECHIROLLES**

V/REF.IMM. 700
IMMEUBLE : LA PORTE DE L'OUEST
2 a 30 AVENUE RHIN ET DANUBE
38100 GRENOBLE

Fontaine, le 07 Juillet 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 12 DANUBE - LGT DE M.DOCLLOT AU 0684777112
VOISIN DU DESSUS SUR PLACE
M.SECAL ASSO ADAT QUI LOUE LE LGT DU DESSUS 0777963166
FRANÇOIS DE L'ASSOCIATION ADAT 07.49.26.34.58

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE RECHERCHE DE FUITE URGENTE
IL PEUT S'AGIR D UN DDE SOUS LA BAIGNOIRE DU DESSUS

Donneur d'ordre : Mme B. LORIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 01/07/2025 A 10H15:
IMPOSSIBLE DE CONTROLER LE LOGEMENT DE M.DOCLLOT AU 10EME ETAGE - ABSENT
ATTENTE PENDANT 30MIN QUE L'ASSOCIATION ADAT SE DEPLACE POUR OUVRIR LA
PORTE CAR LE LOCATAIRE NE REPOND PAS
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.SECAL ASSO ADAT AU 11EME ETAGE
PRESENCE DE 100% D'HUMIDITE DANS LA GAINTE TECHNIQUE COLLEE A LA
BAIGNOIRE, PRESENCE D'UNE FUITE IMPORTANTE SUR LE JOINT SILICONE DU
MEUBLE VASQUE - SUSPICION DE FUITE SUR LES JOINTS SILICONE DE LA
BAIGNOIRE QUI SONT EN MAUVAIS ETAT- POSE DE COLORANT ROUGE DANS LA
BAIGNOIRE ET LE LAVABO -VOIR AVEC M.DOCLLOT SI LE COLORANT RESSORT
UN DEVIS POUR OUVERTURE DE L'HABILLAGE BAIGNOIRE CARRELE AVEC POSE D'UNE
TRAPPE 30x30 POUR CONTROLER SOUS LA BAIGNOIRE VOUS SERA ADRESSE
PROCHAINEMENT
CONTACTER FRANÇOIS DE L'ASSOCIATION ADAT (07.49.26.34.58) POUR TOUTE
NOUVELLE INTERVENTION
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 03/07/25 a 11H40 Mme B. LORIN

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12	29,12
2,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 01/07	1	73,82	203,00
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,45	39,45
TOTAL H.T.				271,57
T.V.A. a 10,00%				27,15
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>298,72</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN